



VOLKSWAGEN Passat

2.0 TDI EVO 150 KM DSG Business

VIN	WVWZZZ3CZME136566
Rejestracja	WE3V700
Przebieg	100 059 km
Grupa	Po kontrakcie
Moc w kW	110 kW
Pierwsza rejestracja	15.07.2021
Rok produkcji	2021
Pojemność silnika w cm ³	1968 Pojemnosc skokowa (cc)

SZCZEGÓŁY EKSPERTYZY

Data ekspertyzy

29.09.2025 13:45:44

INFORMACJE O POJEŹDZIE

VIN	WVWZZZ3CZME136566
Przebieg pojazdu	100 059 km
Typ nadwozia	Sedan
Liczba drzwi	4
Pierwsza rejestracja	15.07.2021
Rodzaj paliwa	Diesel
Marka	VOLKSWAGEN
Model	Passat

Transmission	Przod
Kod ETG	138945
Ilość siedzeń	5
Rodzaj skrzyni biegów	Automatyczny
Liczba biegów	0
Body colour	Ciemnoszary
Lakier metaliczny/perłowy	Tak

LISTA DOKUMENTÓW

Liczba kluczy ogółem	2
Oryginalny klucz	Tak
Instrukcja obsługi	Tak

Oryginalny dowód rejestracyjny	Tak
Rodzaj książki serwisowej	Książka cyfrowa

WYPOSAŻENIE POJAZDU

Szyby elektryczne przod	Tak
Szyby elektryczne tyl	Tak

Typ klimatyzacji	Klimatyzacja automatyczna
Bezkluczykowy dostęp	Tak

Tempomat	Tak	Typ reflektorów	Światła przednie LED
Fotele przednie podgrzewane	Tak	Liczba kabli do ładowania	0
Czujniki parkowania przednie	Tak	Tylna klapa elektrycznie podnoszona	Nie
Czujniki parkowania tylne	Tak	GPS	Tak

OPONY

Zamontowane opony

Lokalizacja	Położenie	Bieżnik	Producent	Wymiary	Sezon opon	Typ felg	Runflat
Przód	Lewy	4,0 mm	Hankook	215/55 R 17 94 V	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Przód	Prawy	4,0 mm	Hankook	215/55 R 17 94 V	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Tył	Lewy	5,0 mm	Pirelli	215/55 R 17 94 V	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Tył	Prawy	5,0 mm	Pirelli	215/55 R 17 94 V	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy

Uszkodzenia zewnętrzne



3 | Listwa przedniej szyby

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm
Tryb naprawy	Brak naprawy



4 | Pokrywa przednia

Typ	Rdza
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm
Tryb naprawy	Lakierowanie




5 | Zderzak przedni

Typ	Odpryski od kamieni
Wielkość	>3 cm - 4 cm
Tryb naprawy	Lakierowanie




6 | Listwa progowa zewnętrzna L

Typ	Wgniecenie(a)
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm
Tryb naprawy	Brak naprawy



7 | Obudowa lusterka L

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm
Tryb naprawy	Brak naprawy




8 | Drzwi PL

Typ	Wgniecenie(a)
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm
Tryb naprawy	Brak naprawy




9 | Błotnik TL

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>1 cm - 2 cm
Tryb naprawy	Brak naprawy





10 | Zderzak tylny

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm
Tryb naprawy	Brak naprawy



11 | Kłapa bagażnika

Typ	Wgniecenie(a) i zarysowanie(a)
Wielkość	>1 cm - 2 cm
Tryb naprawy	Brak naprawy



12 | Drzwi PP

Typ	Wgniecenie(a) i zarysowanie(a)
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm
Tryb naprawy	Brak naprawy



13 | Dach

Typ	Rdza
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm
Tryb naprawy	Naprawa i lakierowanie (kompletne)



14 | Obręcz aluminiowa PP


Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>15 cm - 20 cm
Tryb naprawy	Naprawa i lakierowanie (kompletne)



15 | Obręcz aluminiowa TL

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>3 cm - 4 cm
Tryb naprawy	Naprawa i lakierowanie (kompletne)

Uszkodzenia wewnętrzne



1 | Kluczyk zapłonowy

Typ	Nie funkcjonuje (dobrze)
Wielkość	Inne - zobacz uwagi
Tryb naprawy	Brak naprawy
Uwagi: pilot	



2 | Wnętrze

Typ	Zużyta
Wielkość	<50%, lekki
Tryb naprawy	Brak naprawy



POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU (POMIARY PONIŻEJ 150 MM NIE SA WYKAZYWANE)

Grubość lakieru Błotnik TP (µm) 210

Grubość lakieru słupek A prawy (µm) 170

UWAGI

Komentarze inspektora

drobne rysy i odpryski na całej karoserii

Zdjęcia Podstawowe

