



## MERCEDES-BENZ KLASA A

### A 180 d

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| VIN                  | W1K1770101N225894 |
| Rejestracja          | WE3F293           |
| Przebieg             | 134 741 km        |
| Grupa                | Po kontrakcie     |
| Pierwsza rejestracja | 23.04.2021        |
| Rok produkcji        | 2021              |

## SZCZEGÓŁY EKSPERTYZY

Data ekspertyzy 25.08.2025 15:31:24

Miejsce ekspertyzy

## INFORMACJE O POJEŹDZIE

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| VIN                  | W1K1770101N225894 |
| Przebieg pojazdu     | 134 741 km        |
| Typ nadwozia         | Hatchback         |
| Liczba drzwi         | 5                 |
| Pierwsza rejestracja | 23.04.2021        |
| Rodzaj paliwa        | Diesel            |
| Marka                | MERCEDES-BENZ     |

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Model                     | KLASA A      |
| Transmission              | Przód        |
| Ilość siedzeń             | 5            |
| Rodzaj skrzyni biegów     | Automatyczny |
| Liczba biegów             | 8            |
| Body colour               | Biały        |
| Lakier metaliczny/perłowy | Nie          |

## LISTA DOKUMENTÓW

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Liczba kluczy ogółem | 2   |
| Oryginalny klucz     | Tak |
| Instrukcja obsługi   | Tak |

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Oryginalny dowód rejestracyjny | Tak             |
| Rodzaj książki serwisowej      | Książka cyfrowa |

## WYPOSAŻENIE POJAZDU

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Szyby elektryczne przód | Tak |
| Szyby elektryczne tył   | Tak |
| Tempomat                | Tak |

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Kamera cofania              | Tak                         |
| Typ reflektorów             | Światła przednie halogenowe |
| Przykrycie części bagażowej | Tak                         |

|                              |                           |                                     |     |
|------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----|
| Czujniki parkowania przednie | Tak                       | Liczba kabli do ładowania           | 0   |
| Czujniki parkowania tylne    | Tak                       | Tylna kłapa elektrycznie podnoszona | Nie |
| Typ klimatyzacji             | Klimatyzacja automatyczna | GPS                                 | Tak |


# OPONY

## Zamontowane opony

| Lokalizacja | Położenie | Bieżnik | Producent | Wymiary          | Sezon opon | Typ felg   | Runflat     |
|-------------|-----------|---------|-----------|------------------|------------|------------|-------------|
| Przód       | Lewy      | 4,0 mm  | Fulda     | 205/60 R 16 92 V | Letnie     | Aluminiowe | Nie dotyczy |
| Przód       | Prawy     | 7,0 mm  | Fulda     | 205/60 R 16 92 V | Letnie     | Aluminiowe | Nie dotyczy |
| Tył         | Lewy      | 7,0 mm  | Fulda     | 205/60 R 16 92 V | Letnie     | Aluminiowe | Nie dotyczy |
| Tył         | Prawy     | 7,0 mm  | Fulda     | 205/60 R 16 92 V | Letnie     | Aluminiowe | Nie dotyczy |



Uszkodzenia zewnętrzne



5 | Pokrywa przednia

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Typ          | Odpryski od kamieni |
| Wielkość     | < 25%               |
| Tryb naprawy | Akceptowalny        |




6 | Zderzak tylny

|              |                |
|--------------|----------------|
| Typ          | Zadrapanie(a)  |
| Wielkość     | >20 cm - 25 cm |
| Tryb naprawy | Akceptowalny   |



7 | Kłapa bagażnika

|              |              |
|--------------|--------------|
| Typ          | Rdza         |
| Wielkość     | >4 cm - 6 cm |
| Tryb naprawy | Lakierowanie |



8 | Błotnik TP


|              |               |
|--------------|---------------|
| Typ          | Zadrapanie(a) |
| Wielkość     | >2 cm - 3 cm  |
| Tryb naprawy | Lakierowanie  |

Uszkodzenia wewnętrzne




1 | Wnętrze

| Typ                          | Deviation from delivery condition/scope |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Wielkość                     | Inne - zobacz uwagi                     |
| Tryb naprawy                 | Akceptowalny                            |
| Uwagi: brak zaślepek isofix. |                                         |



2 | Tapicerka drzwi PP

| Typ          | Zadrapanie(a)  |
|--------------|----------------|
| Wielkość     | >0,5 cm - 1 cm |
| Tryb naprawy | Akceptowalny   |



3 | Podłokietnik RM

| Typ          | Zadrapanie(a)  |
|--------------|----------------|
| Wielkość     | >0,5 cm - 1 cm |
| Tryb naprawy | Akceptowalny   |



4 | Panel drzwi TL

| Typ          | Zadrapanie(a) |
|--------------|---------------|
| Wielkość     | >2 cm - 3 cm  |
| Tryb naprawy | Akceptowalny  |



POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU (POMIARY PONIŻEJ 150 MM NIE SA WYKAZYWANE)

## Zdjęcia Podstawowe

