



KIA Sportage

1.6 T-GDI MHEV 150KM 7DCT M

VIN	U5YPU81BGPL198718
Rejestracja	WE9X354
Przebieg	62 734 km
Grupa	Po kontrakcie
Moc w kW	110 kW
Pierwsza rejestracja	19.10.2023
Rok produkcji	2023
Pojemność silnika w cm ³	1598 Pojemnosc skokowa (cc)

SZCZEGÓŁY EKSPERTYZY

Data ekspertyzy

02.09.2025 12:53:16

INFORMACJE O POJEŹDZIE

VIN	U5YPU81BGPL198718
Przebieg pojazdu	62 734 km
Typ nadwozia	Kombi
Liczba drzwi	5
Pierwsza rejestracja	19.10.2023
Rodzaj paliwa	Benzyna
Marka	KIA
Model	Sportage

Transmission	Przód
Kod ETG	154085
Ilość siedzeń	5
Rodzaj skrzyni biegów	Automatyczny
Liczba biegów	0
Body colour	Biały
Lakier metaliczny/perłowy	Tak

LISTA DOKUMENTÓW

Liczba kluczy ogółem	1	Oryginalny dowód rejestracyjny	Tak
Oryginalny klucz	Tak	Rodzaj książki serwisowej	Tradycyjna książka serwisowa
Instrukcja obsługi	Tak		

WYPOSAŻENIE POJAZDU

Szyby elektryczne przód	Tak	Kamera cofania	Tak
Szyby elektryczne tył	Tak	Typ reflektorów	Światła przednie LED

Tempomat	Tak	Przykrycie części bagażowej	Tak
Czujniki parkowania przednie	Tak	Liczba kabli do ładowania	0
Czujniki parkowania tylne	Tak	Tylna klapa elektrycznie podnoszona	Nie
Typ klimatyzacji	Klimatyzacja automatyczna		

OPONY

Zamontowane opony

Lokalizacja	Położenie	Bieżnik	Producent	Wymiary	Sezon opon	Typ felg	Runflat
Przód	Lewy	4,0 mm	Michelin	215/65 R 17 103 V	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Przód	Prawy	4,0 mm	Michelin	215/65 R 17 103 V	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Tył	Lewy	4,0 mm	Michelin	215/65 R 17 103 V	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Tył	Prawy	4,0 mm	Michelin	215/65 R 17 103 V	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy

Uszkodzenia zewnętrzne



3 | Zderzak przedni

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>2 cm - 3 cm
Tryb naprawy	Brak naprawy



4 | Listwa zderzaka PL

Typ	Odpryski od kamieni
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm
Tryb naprawy	Brak naprawy



5 | Pokrywa przednia

Typ	Odpryski od kamieni
Wielkość	<50%, lekki
Tryb naprawy	Brak naprawy



6 | Drzwi PL

Typ	Odpryski od kamieni
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm
Tryb naprawy	Brak naprawy



7 | Drzwi TL

Typ	Odpryski od kamieni
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm
Tryb naprawy	Brak naprawy




8 | Zderzak tylny

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>4 cm - 6 cm
Tryb naprawy	Brak naprawy





9 | Narożnik zderzaka tylnego L

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>3 cm - 4 cm
Tryb naprawy	Brak naprawy





10 | Błotnik TP

Typ	Wgniecenie(a) i zarysowanie(a)
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm
Tryb naprawy	Brak naprawy




11 | Drzwi TP

Typ	Wgniecenie(a) i zarysowanie(a)
Wielkość	>2 cm - 3 cm
Tryb naprawy	Lakierowanie




12 | Listwa ozdobna prawego błotnika przedniego

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>2 cm - 3 cm
Tryb naprawy	Brak naprawy



13 | Obręcz aluminiowa PP


Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>25 cm - 30 cm
Tryb naprawy	Naprawa i lakierowanie (kompletne)



14 | Obręcz aluminiowa TP

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>3 cm - 4 cm
Tryb naprawy	Naprawa i lakierowanie (kompletne)

Uszkodzenia wewnętrzne



1 | Kluczyk zapłonowy

Typ	Brak
Wielkość	Brakujący
Tryb naprawy	Wymiana



2 | Wnętrze

Typ	Zużyta
Wielkość	<50%, lekki
Tryb naprawy	Brak naprawy

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU (POMIARY PONIŻEJ 150 MM NIE SA WYKAZYWANE)

Grubość lakieru Błotnik PP (µm)	280
Grubość lakieru Błotnik TP (µm)	130
Grubość lakieru Drzwi PP (µm)	200

Grubość lakieru Drzwi TP (µm)	520
Grubość lakieru słupki A prawy (µm)	1100

UWAGI

📌 Komentarze inspektora

drobne rysy na całej karoserii

Zdjęcia Podstawowe

