



VOLKSWAGEN Passat Variant

1.5 TSI EVO 150 KM DSG Business

VIN	WVWZZZ3C6RE018980
Rejestracja	WE2AM86
Przebieg	53 982 km
Grupa	Po kontrakcie
Pierwsza rejestracja	14.11.2023
Rok produkcji	2023

SZCZEGÓŁY EKSPERTYZY

Data ekspertyzy

02.10.2025 15:01:10

INFORMACJE O POJEŹDZIE

VIN	WVWZZZ3C6RE018980
Przebieg pojazdu	53 982 km
Typ nadwozia	Kombi
Liczba drzwi	5
Pierwsza rejestracja	14.11.2023
Rodzaj paliwa	Benzyna
Marka	VOLKSWAGEN
Model	Passat Variant

Transmission	Przód
Kod ETG	138966
Ilość siedzeń	5
Rodzaj skrzyni biegów	Automatyczny
Liczba biegów	7
Body colour	Czarny
Lakier metaliczny/perłowy	Tak

LISTA DOKUMENTÓW

Liczba kluczy ogółem	1	Oryginalny dowód rejestracyjny	Tak
Oryginalny klucz	Tak	Rodzaj książki serwisowej	Książka cyfrowa
Instrukcja obsługi	Tak		

WYPOSAŻENIE POJAZDU

Szyby elektryczne przód	Tak	Kamera cofania	Tak
Szyby elektryczne tył	Tak	Bezkluczkowy dostęp	Tak

Tempomat	Tak	Typ reflektorów	Światła przednie LED
Fotele przednie podgrzewane	Tak	Przykrycie części bagażowej	Tak
Czujniki parkowania przednie	Tak	Liczba kabli do ładowania	0
Czujniki parkowania tylne	Tak	Tylna kłapa elektrycznie podnoszona	Tak
Typ klimatyzacji	Klimatyzacja automatyczna	GPS	Tak

OPONY

Zamontowane opony

Lokalizacja	Położenie	Bieżnik	Producent	Wymiary	Sezon opon	Typ felg	Runflat
Przód	Lewy	4,0 mm	Hankook	215/55 R 17 94 V	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Przód	Prawy	4,0 mm	Hankook	215/55 R 17 94 V	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Tył	Lewy	5,0 mm	Hankook	215/55 R 17 94 V	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Tył	Prawy	5,0 mm	Hankook	215/55 R 17 94 V	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy

Uszkodzenia zewnętrzne



2 | Przód

Typ	Odpryski od kamieni
Wielkość	>50%, lekki
Tryb naprawy	Akceptowalny




3 | Zderzak przedni

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>50%, lekki
Tryb naprawy	Akceptowalny





4 | Drzwi PL

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	<50%, średni
Tryb naprawy	Brak naprawy



5 | Zderzak tylny

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>50%, średni
Tryb naprawy	Lakierowanie




6 | Nadwozie

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>50%, lekki
Tryb naprawy	Akceptowalny



Uszkodzenia wewnętrzne



1 | Kluczyk zapłonowy

Typ	Brak
Wielkość	Brakujący
Tryb naprawy	Wymiana

Zdjęcia Podstawowe

