



SKODA Superb

2.0 TDI SCR 110 kW DSG Style

VIN	TMBAH7NP3M7007338
Rejestracja	WE1N481
Przebieg	140 740 km
Grupa	Po kontrakcie
Pierwsza rejestracja	03.09.2020
Rok produkcji	2020

SZCZEGÓŁY EKSPERTYZY

Data ekspertyzy

26.09.2025 11:38:01

Miejsce ekspertyzy

INFORMACJE O POJEŹDZIE

VIN	TMBAH7NP3M7007338
Przebieg pojazdu	140 740 km
Typ nadwozia	Sedan
Liczba drzwi	5
Pierwsza rejestracja	03.09.2020
Rodzaj paliwa	Diesel
Marka	SKODA

Model	Superb
Transmission	Przód
Kod ETG	139951
Ilość siedzeń	5
Rodzaj skrzyni biegów	Automatyczny
Liczba biegów	0
Body colour	Biały

LISTA DOKUMENTÓW

Liczba kluczy ogółem	2
Oryginalny klucz	Tak
Instrukcja obsługi	Tak

Oryginalny dowód rejestracyjny	Tak
Rodzaj książki serwisowej	Książka cyfrowa

WYPOSAŻENIE POJAZDU

Szyby elektryczne przód	Tak
Szyby elektryczne tył	Tak
Tempomat	Tak

Typ klimatyzacji	Klimatyzacja automatyczna
Kamera cofania	Tak
Typ reflektorów	Światła przednie LED

Fotele przednie podgrzewane	Tak	Przykrycie części bagażowej	Tak
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie	Tak	Liczba kabli do ładowania	0
Czujniki parkowania przednie	Tak	Tylna klapa elektrycznie podnoszona	Tak
Czujniki parkowania tylne	Tak	GPS	Tak

OPONY

Zamontowane opony

Lokalizacja	Położenie	Bieżnik	Producent	Wymiary	Sezon opon	Typ felg	Runflat
Przód	Lewy	5,0 mm	Dunlop	235/45 R 18 94 Y	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Przód	Prawy	5,0 mm	Dunlop	235/45 R 18 94 Y	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Tył	Lewy	5,0 mm	Dunlop	235/45 R 18 94 Y	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Tył	Prawy	5,0 mm	Dunlop	235/45 R 18 94 Y	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy

Uszkodzenia zewnętrzne




5 | Przód

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	Zobacz zdjęcia
Tryb naprawy	Akceptowalny




6 | Zderzak przedni

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>25 cm - 30 cm
Tryb naprawy	Akceptowalny





7 | Błotnik TL

Typ	Wgniecenie(a)
Wielkość	>1 cm - 2 cm
Tryb naprawy	Akceptowalny



8 | Błotnik TP

Typ	Wgniecenie(a)
Wielkość	>3 cm - 4 cm
Tryb naprawy	Lakierowanie




9 | Drzwi TP

Typ	Odpryski od kamieni
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm
Tryb naprawy	Akceptowalny





10 | Listwa progowa zewnętrzna P

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>3 cm - 4 cm
Tryb naprawy	Akceptowalny
Uwagi: +Wgniecenie	




11 | Osłona nadkola PP

Typ	Pęknięcie
Wielkość	Zobacz zdjęcia
Tryb naprawy	Wymiana



12 | Dach

Typ	Rdza
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm
Tryb naprawy	Naprawa i lakierowanie (kompletne)



13 | Obręcz aluminiowa PL

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>6 cm - 8 cm
Tryb naprawy	Naprawa i lakierowanie (kompletne)



14 | Obręcz aluminiowa PP

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	<50%, średni
Tryb naprawy	Naprawa i lakierowanie (kompletne)

Uszkodzenia wewnętrzne



1 | Oslona przeciwsłoneczna lewa

Typ	Uszkodzona
Wielkość	Zobacz zdjęcia
Tryb naprawy	Wymiana



2 | Tapicerka oparcia lewego przedniego fotela

Typ	Rozdarcie
Wielkość	>1 cm - 2 cm
Tryb naprawy	Wymiana



3 | Wnętrze

Typ	Zużyta
Wielkość	Zużycie z powodu użytkowania
Tryb naprawy	Akceptowalny



4 | Wnętrze

Typ	Uszkodzona
Wielkość	Zobacz zdjęcia
Tryb naprawy	Wymiana

UWAGI

 Komentarze inspektora

Drobne zarysowania

Zdjęcia Podstawowe

