



PEUGEOT Partner

1.5 BlueHDi 100 S&S PREMIUM Standard 650

VIN	VR3EFYHYCMJ555259
Rejestracja	WE2W114
Przebieg	126 062 km
Grupa	Po kontrakcie
Pierwsza rejestracja	15.03.2021
Rok produkcji	2021
Pojemność silnika w cm ³	1499 Pojemnosc skokowa (cc)

SZCZEGÓŁY EKSPERTYZY

Data ekspertyzy

12.06.2025 13:19:57

Miejsce ekspertyzy

INFORMACJE O POJEŹDZIE

VIN	VR3EFYHYCMJ555259
Przebieg pojazdu	126 062 km
Typ nadwozia	Ciężarówka
Liczba drzwi	4
Pierwsza rejestracja	15.03.2021
Rodzaj paliwa	Diesel
Marka	PEUGEOT
Model	Partner

Transmission	Przod
Kod ETG	139993
Ilość siedzeń	3
Rodzaj skrzyni biegów	Manualny
Liczba biegów	5
Kolor nadwozia	Biały
Lakier metaliczny/perłowy	Nie

LISTA DOKUMENTÓW

Liczba kluczy ogółem	1
Oryginalny klucz	Tak
Instrukcja obsługi	Nie

Oryginalny dowód rejestracyjny	Tak
Rodzaj książki serwisowej	Brak książki serwisowej

WYPOSAŻENIE POJAZDU

Szyby elektryczne przod	Tak
Tempomat	Tak

Typ reflektorów	Światła przednie halogenowe
Liczba kabli do ładowania	0

Czujniki parkowania tylne	Tak	Tylna klapa elektrycznie podnoszona	Nie
Typ klimatyzacji	Klimatyzacja manualna		

OPONY

Zamontowane opony


Lokalizacja	Pokożenie	Bieżnik	Producent	Wymiary	Sezon opon	Typ felg	Runflat
Przód	Lewy	6,0 mm	Fulda	195/65 R 15 91 W	Zimowe	Stalowe	Nie dotyczy
Przód	Prawy	6,0 mm	Fulda	195/65 R 15 91 W	Zimowe	Stalowe	Nie dotyczy
Tył	Lewy	5,0 mm	Fulda	195/65 R 15 91 W	Zimowe	Stalowe	Nie dotyczy
Tył	Prawy	5,0 mm	Fulda	195/65 R 15 91 W	Zimowe	Stalowe	Nie dotyczy

Uszkodzenia zewnętrzne



5 | Zderzak przedni

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	< 25%
Tryb naprawy	Brak naprawy




6 | Szyba przednia

Typ	Pęknięcie
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm
Tryb naprawy	Wymiana



7 | Próg wewnętrzny drzwi przednich lewych

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>30 cm
Tryb naprawy	Lakierowanie



8 | Drzwi PL

Typ	Wgniecenie(a) i zarysowanie(a)
Wielkość	>4 cm - 6 cm
Tryb naprawy	Naprawa i lakierowanie (kompletne)



9 | Listwa progowa lewa

Typ	Wgniecenie(a)
Wielkość	>3 cm - 4 cm
Tryb naprawy	Akceptowalny



10 | Błotnik TL

Typ	Wgniecenie(a)
Wielkość	>3 cm - 4 cm
Tryb naprawy	Lakierowanie



11 | Tył

Typ	Odbiegający od stanu dostawy/zakresu
Wielkość	Inne - zobacz uwagi
Tryb naprawy	Brak naprawy

Uwagi: przedział ładunkowy liczne wgniecenia zarysowania i odpryski.





13 | Prawe tylne drzwi

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	< 25%
Tryb naprawy	Akceptowalny



14 | Lewe tylne drzwi


Typ	Wgniecenie(a) i zarysowanie(a)
Wielkość	>4 cm - 6 cm
Tryb naprawy	Lakierowanie



15 | Drzwi przesuwne P


Typ	Niewłaściwe ustawienie
Wielkość	<50%, poważny
Tryb naprawy	Brak naprawy

Uwagi: uszkodzenie wykryte przy próbie otwarcia drzwi, brak rolki mechanizmu przesuwego.



16 | Błotnik TP

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>10 cm - 15 cm
Tryb naprawy	Lakierowanie



17 | Drzwi PP


Typ	Odpryski od kamieni
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm
Tryb naprawy	Akceptowalny





18 | Listwa progowa P

Typ	Wgniecenie(a)
Wielkość	>3 cm - 4 cm
Tryb naprawy	Lakierowanie



19 | Błotnik PP


Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>8 cm - 10 cm
Tryb naprawy	Brak naprawy



20 | Nadwozie


Typ	Odbiegający od stanu dostawy/zakresu
Wielkość	Inne - zobacz uwagi
Tryb naprawy	Brak naprawy

Uwagi: liczne odpryski zarysowania oraz zabrudzenia zaschniętym cementem.



21 | Dach

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm
Tryb naprawy	Lakierowanie





22 | Kołpak PP

Typ	Brak
Wielkość	Zobacz zdjęcia
Tryb naprawy	Wymiana



23 | Kołpak TP

Typ	Brak
Wielkość	Zobacz zdjęcia
Tryb naprawy	Wymiana



24 | Kołpak TL

Typ	Brak
Wielkość	Zobacz zdjęcia
Tryb naprawy	Wymiana



25 | Kołpak PL

Typ	Brak
Wielkość	Zobacz zdjęcia
Tryb naprawy	Wymiana

Uszkodzenia wewnętrzne



1 | Książka serwisowa

Typ	Brak
Wielkość	Brakujący
Tryb naprawy	Wymiana




2 | Kluczyk zapłonowy

Typ	Brak
Wielkość	Brakujący
Tryb naprawy	Wymiana



3 | Kierownica

Typ	Zużyta
Wielkość	Powyżej 30 cm
Tryb naprawy	Akceptowalny



4 | Wnętrze

Typ	Brudny
Wielkość	<50%, średni
Tryb naprawy	Czyszczenie



12 | Uszczelka gumowa kłapy bagażnika

Typ	Uszkodzona
Wielkość	Inne - zobacz uwagi
Tryb naprawy	Wymiana

Uwagi: brak elementów połączeniowych.

Zdjęcia Podstawowe

