



TOYOTA Corolla

1.8 Hybrid 122 KM e-CVT Active

VIN	NMTBZ3BE10R044285
Rejestracja	SM7513A
Przebieg	91 293 km
Grupa	Po kontrakcie
Moc w kW	72 kW
Pierwsza rejestracja	11.03.2020
Rok produkcji	2020
Pojemność silnika w cm ³	1798 Pojemnosc skokowa (cc)

SZCZEGÓŁY EKSPERTYZY

Data ekspertyzy	13.06.2025 15:31:53	Miejsce ekspertyzy	Alphabet Warszawa
-----------------	---------------------	--------------------	-------------------

INFORMACJE O POJEŹDZIE

VIN	NMTBZ3BE10R044285	Transmission	Przód
Przebieg pojazdu	91 293 km	Kod ETG	135109
Typ nadwozia	Sedan	Ilość siedzeń	5
Liczba drzwi	4	Rodzaj skrzyni biegów	Automatyczny
Pierwsza rejestracja	11.03.2020	Liczba biegów	1
Rodzaj paliwa	Hybryda benzynowa	Kolor nadwozia	Czarny
Marka	TOYOTA	Lakier metaliczny/perłowy	Tak
Model	Corolla		

LISTA DOKUMENTÓW

Liczba kluczy ogółem	2	Instrukcja obsługi	Nie	Rodzaj książki serwisowej	Brak książki serwisowej
Oryginalny klucz	Tak	Oryginalny dowód rejestracyjny	Tak		

WYPOSAŻENIE POJAZDU

Szyby elektryczne przód	Tak	Czujniki parkowania tylne	Tak	Liczba kabli do ładowania	0
Szyby elektryczne tył	Tak	Typ klimatyzacji	Klimatyzacja automatyczna	Tylna kłapa elektrycznie podnoszona	Nie
Tempomat	Tak	Typ reflektorów	Światła przednie halogenowe		

OPONY

Zamontowane opony

Lokalizacja	Położenie	Bieżnik	Producent	Wymiary	Sezon opon	Typ felg	Runflat
Przód	Lewy	2,0 mm	Fulda	195/65 R 15 91 T	Zimowe	Stalowe	Nie dotyczy
Przód	Prawy	2,0 mm	Fulda	195/65 R 15 91 T	Zimowe	Stalowe	Nie dotyczy
Tył	Lewy	5,0 mm	Fulda	195/65 R 15 91 T	Zimowe	Stalowe	Nie dotyczy
Tył	Prawy	5,0 mm	Fulda	195/65 R 15 91 T	Zimowe	Stalowe	Nie dotyczy

Uszkodzenia zewnętrzne



8 | Pokrywa przednia

Typ	Odpryski od kamieni
Wielkość	<50%, lekki
Tryb naprawy	Brak naprawy



9 | Zderzak przedni

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>15 cm - 20 cm
Tryb naprawy	Lakierowanie
Uwagi: + odstaje.	



10 | Próg wewnętrzny drzwi przednich lewych

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>30 cm
Tryb naprawy	Brak naprawy




11 | Próg wewnętrzny drzwi tylnych lewych

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>30 cm
Tryb naprawy	Brak naprawy




12 | Błotnik TL

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>20 cm - 25 cm
Tryb naprawy	Lakierowanie




13 | Drzwi TL


Typ	Wgniecenie(a) i zarysowanie(a)
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm
Tryb naprawy	Brak naprawy



14 | Drzwi PL

Typ	Rdza
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm
Tryb naprawy	Lakierowanie






15 | Lusterko L, kompletne

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>2 cm - 3 cm
Tryb naprawy	Brak naprawy



16 | Błotnik PL

Typ	Wgniecenie(a) i zarysowanie(a)
Wielkość	>3 cm - 4 cm
Tryb naprawy	Lakierowanie



17 | Kłapa bagażnika

Typ	Wgniecenie(a)
Wielkość	>1 cm - 2 cm
Tryb naprawy	Brak naprawy



18 | Zderzak tylny

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>30 cm
Tryb naprawy	Brak naprawy



19 | Próg wewnętrzny drzwi przednich prawych

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>30 cm
Tryb naprawy	Brak naprawy



20 | Drzwi PP

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>15 cm - 20 cm
Tryb naprawy	Brak naprawy





21 | Drzwi TP

Typ	Wgniecenie(a) i zarysowanie(a)
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm
Tryb naprawy	Brak naprawy



22 | Błotnik PP




Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>8 cm - 10 cm
Tryb naprawy	Brak naprawy



23 | Nadwozie

Typ	Plama
Wielkość	Inne - zobacz uwagi
Tryb naprawy	Brak naprawy

Uwagi: Naloty z drzew.



24 | Dach

Typ	Uszkodzenia od gradu
Wielkość	>50%, średni
Tryb naprawy	Naprawa i lakierowanie (kompletne)

Uszkodzenia wewnętrzne




1 | Książka serwisowa

Typ	Brak
Wielkość	Brakujący
Tryb naprawy	Wymiana




2 | Instrukcja obsługi

Typ	Brak
Wielkość	Brakujący
Tryb naprawy	Brak naprawy



3 | Wnętrze

Typ	Plama
Wielkość	>50%, średni
Tryb naprawy	Czyszczenie





4 | Podsufitka

Typ	Brak
Wielkość	Inne - zobacz uwagi
Tryb naprawy	Brak naprawy
Uwagi: Czujnik.	



5 | Tapicerka siedziska PL

Typ	Spalony
Wielkość	>1 cm - 2 cm
Tryb naprawy	Wymiana



6 | Tapicerka siedziska PP

Typ	Spalony
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm
Tryb naprawy	Wymiana



7 | Gałka dźwigni zmiany biegów

Typ	Zużyta
Wielkość	>4 cm - 6 cm
Tryb naprawy	Brak naprawy

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU (POMIARY PONIŻEJ 200 MM NIE SA WYKAZYWANE)

Grubość lakieru Błotnik PP (µm)	250	Grubość lakieru Drzwi PP (µm)	250	Grubość lakieru słupek A lewy (µm)	200
Grubość lakieru Błotnik TL (µm)	600	Grubość lakieru Drzwi TL (µm)	300	Grubość lakieru słupek A prawy (µm)	250
Grubość lakieru Błotnik TP (µm)	350	Grubość lakieru Drzwi TP (µm)	350		

UWAGI

Komentarze inspektora

Drobne zarysowania i odpryski/auto zakurzone.

