



VOLKSWAGEN Passat Variant

2.0 TDI EVO 150 KM 6 biegów Essence

VIN	WVWZZZ3CZNE006419
Rejestracja	WE4L865
Przebieg	103 696 km
Grupa	Po kontrakcie
Moc w kW	110 kW
Pierwsza rejestracja	14.10.2021
Rok produkcji	2021
Pojemność silnika w cm ³	1968 Pojemnosc skokowa (cc)

SZCZEGÓŁY EKSPERTYZY

Data ekspertyzy

02.10.2025 11:32:27

Miejsce ekspertyzy

INFORMACJE O POJEŹDZIE

VIN	WVWZZZ3CZNE006419
Przebieg pojazdu	103 696 km
Typ nadwozia	Kombi
Liczba drzwi	5
Pierwsza rejestracja	14.10.2021
Rodzaj paliwa	Diesel
Marka	VOLKSWAGEN
Model	Passat Variant

Transmission	Przod
Kod ETG	139609
Ilość siedzeń	5
Rodzaj skrzyni biegów	Manualny
Liczba biegów	6
Body colour	Szary
Lakier metaliczny/perłowy	Nie

LISTA DOKUMENTÓW

Liczba kluczy ogółem	2
Oryginalny klucz	Tak
Instrukcja obsługi	Tak

Oryginalny dowód rejestracyjny	Tak
Rodzaj książki serwisowej	Książka cyfrowa

WYPOSAŻENIE POJAZDU

Szyby elektryczne przod	Tak
Szyby elektryczne tyl	Tak

Typ klimatyzacji	Klimatyzacja automatyczna
Typ reflektorów	Światła przednie LED

Tempomat	Tak	Przykrycie części bagażowej	Tak
Fotele przednie podgrzewane	Tak	Liczba kabli do ładowania	0
Czujniki parkowania przednie	Tak	Tylna klapa elektrycznie podnoszona	Tak
Czujniki parkowania tylne	Tak		

OPONY

Zamontowane opony

Lokalizacja	Położenie	Bieżnik	Producent	Wymiary	Sezon opon	Typ felg	Runflat
Przód	Lewy	5,0 mm	Continental	215/60 R 16 95 V	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Przód	Prawy	5,0 mm	Continental	215/60 R 16 95 V	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Tył	Lewy	5,0 mm	Continental	215/60 R 16 95 V	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Tył	Prawy	5,0 mm	Continental	215/60 R 16 95 V	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy

Uszkodzenia zewnętrzne




2 | Pokrywa przednia

Typ	Odpryski od kamieni
Wielkość	< 25%
Tryb naprawy	Akceptowalny





3 | Drzwi PL

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm
Tryb naprawy	Akceptowalny



4 | Próg wewnętrzny drzwi przednich lewych

Typ	Wgniecenie(a)
Wielkość	>2 cm - 3 cm
Tryb naprawy	Naprawa i lakierowanie (kompletne)




5 | Błotnik TL

Typ	Wgniecenie(a)
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm
Tryb naprawy	Akceptowalny



6 | Zderzak tylny

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	<50%, lekki
Tryb naprawy	Akceptowalny



7 | Drzwi PP

Typ	Wgniecenie(a)
Wielkość	>4 cm - 6 cm
Tryb naprawy	Naprawa i lakierowanie (kompletne)



8 | Zewnętrzna klamka drzwi PP

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>1 cm - 2 cm
Tryb naprawy	Akceptowalny



1 | Kluczyk zapłonowy

Typ	Nie funkcjonuje (dobrze)
Wielkość	Inne - zobacz uwagi
Tryb naprawy	Brak naprawy
Uwagi: nie działa sterowanie pilotem w pierwszym i w drugim kluczyku.	

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU (POMIARY PONIŻEJ 150 MM NIE SA WYKAZYWANE)

Grubość lakieru Błotnik PP (µm)	250
---------------------------------	-----

Zdjęcia Podstawowe

