



VOLKSWAGEN Passat Variant

2.0 TSI 190 KM DSG Elegance

VIN	WVWZZZ3CZNE059301
Rejestracja	WE5X864
Przebieg	81 294 km
Grupa	Po kontrakcie
Moc w kW	140 kW
Pierwsza rejestracja	06.05.2022
Rok produkcji	2022
Pojemność silnika w cm ³	1984 Pojemnosc skokowa (cc)

SZCZEGÓŁY EKSPERTYZY

Data ekspertyzy

11.06.2025 10:03:42

Miejsce ekspertyzy

INFORMACJE O POJEŹDZIE

VIN	WVWZZZ3CZNE059301
Przebieg pojazdu	81 294 km
Typ nadwozia	Kombi
Liczba drzwi	5
Pierwsza rejestracja	06.05.2022
Rodzaj paliwa	Benzyna
Marka	VOLKSWAGEN

Model	Passat Variant
Transmission	Przod
Kod ETG	138288
Ilość siedzeń	5
Rodzaj skrzyni biegów	Automatyczny
Liczba biegów	7
Kolor nadwozia	Srebrny

LISTA DOKUMENTÓW

Liczba kluczy ogółem	2
Oryginalny klucz	Tak
Instrukcja obsługi	Tak

Oryginalny dowód rejestracyjny	Tak
Rodzaj książki serwisowej	Książka cyfrowa

WYPOSAŻENIE POJAZDU

Szyby elektryczne przod	Tak
Szyby elektryczne tyl	Tak
Tempomat	Tak

Typ klimatyzacji	Klimatyzacja automatyczna
Typ reflektorów	Światła przednie LED
Przykrycie części bagażowej	Tak


Fotele przednie podgrzewane	Tak	Liczba kabli do ładowania	0
Czujniki parkowania przednie	Tak	Tylna kłapa elektrycznie podnoszona	Nie
Czujniki parkowania tylne	Tak		

OPONY

Zamontowane opony

Lokalizacja	Położenie	Bieżnik	Producent	Wymiary	Sezon opon	Typ felg	Runflat
Przód	Lewy	6,0 mm	Goodyear	215/55 R 17 98 W	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Przód	Prawy	6,0 mm	Goodyear	215/55 R 17 98 W	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Tył	Lewy	6,0 mm	Goodyear	215/55 R 17 98 W	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Tył	Prawy	6,0 mm	Goodyear	215/55 R 17 98 W	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy

Uszkodzenia zewnętrzne




2 | Pokrywa przednia

Typ	Zanieczyszczenie chemiczne
Wielkość	<50%, lekki
Tryb naprawy	Akceptowalny
Uwagi: +Wgniecenie	



3 | Zderzak przedni

Typ	Odpryski od kamieni
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm
Tryb naprawy	Akceptowalny



4 | Błotnik TL

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>25 cm - 30 cm
Tryb naprawy	Akceptowalny



5 | Zderzak tylny

Typ	Odpryski od kamieni
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm
Tryb naprawy	Akceptowalny



6 | Próg wewnętrzny drzwi przednich prawych

Typ	Wgniecenie(a)
Wielkość	>2 cm - 3 cm
Tryb naprawy	Naprawa i lakierowanie (kompletne)



7 | Błotnik PP

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>25 cm - 30 cm
Tryb naprawy	Akceptowalny



8 | Dach

Typ	Zanieczyszczenie chemiczne
Wielkość	<50%, lekki
Tryb naprawy	Akceptowalny



Uszkodzenia wewnętrzne



1 | Wnętrze

Typ	Zużyta
Wielkość	>50%, średni
Tryb naprawy	Akceptowalny

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU (POMIARY PONIŻEJ 150 MM NIE SA WYKAZYWANE)

Grubość lakieru Błotnik PL (µm)	270	Grubość lakieru Maski silnika (µm)	250
Grubość lakieru Błotnik PP (µm)	200	Grubość lakieru pokrywy bagażnika (µm)	220
Grubość lakieru Błotnik TL (µm)	250	Grubość lakieru próg lewy (µm)	170
Grubość lakieru Błotnik TP (µm)	250	Grubość lakieru próg prawy (µm)	200
Grubość lakieru Dach (µm)	270	Grubość lakieru słupki A lewy (µm)	280
Grubość lakieru Drzwi PL (µm)	200	Grubość lakieru słupki A prawy (µm)	250
Grubość lakieru Drzwi PP (µm)	250	Grubość lakieru słupki B prawy ((µm)	200
Grubość lakieru Drzwi TL (µm)	300		

UWAGI

 Komentarze inspektora

Auto mokre

Zdjęcia Podstawowe

