



FORD Focus

1.5 EcoBlue 120KM Connected

VIN	WF0PXXGCHPMC73665
Rejestracja	WE4M496
Przebieg	179 690 km
Grupa	Po kontrakcie
Moc w kW	88 kW
Pierwsza rejestracja	11.10.2021
Rok produkcji	2021
Pojemność silnika w cm ³	1499 Pojemnosc skokowa (cc)

SZCZEGÓŁY EKSPERTYZY

Data ekspertyzy

02.10.2025 14:36:20

INFORMACJE O POJEŹDZIE

VIN	WF0PXXGCHPMC73665
Przebieg pojazdu	179 690 km
Typ nadwozia	Kombi
Liczba drzwi	5
Pierwsza rejestracja	11.10.2021
Rodzaj paliwa	Diesel
Marka	FORD
Model	Focus

Transmission	Przod
Kod ETG	147336
Ilość siedzeń	5
Rodzaj skrzyni biegów	Manualny
Liczba biegów	6
Body colour	Ciemnoszary
Lakier metaliczny/perłowy	Tak

LISTA DOKUMENTÓW

Liczba kluczy ogółem	2
Oryginalny klucz	Tak
Instrukcja obsługi	Tak

Oryginalny dowód rejestracyjny	Tak
Rodzaj książki serwisowej	Książka cyfrowa

WYPOSAŻENIE POJAZDU

Szyby elektryczne przod	Tak
Szyby elektryczne tyl	Tak

Podgrzewana kierownica	Tak
Bezkluczykowy dostęp	Tak

Tempomat	Tak
Fotele przednie podgrzewane	Tak
Czujniki parkowania przednie	Tak
Czujniki parkowania tylne	Tak
Typ klimatyzacji	Klimatyzacja automatyczna
Kamera cofania	Tak


Typ reflektorów	Światła przednie LED
Przykrycie części bagażowej	Tak
Liczba kabli do ładowania	0
Tylna kłapa elektrycznie podnoszona	Nie
GPS	Tak

OPONY

Zamontowane opony

Lokalizacja	Położenie	Bieżnik	Producent	Wymiary	Sezon opon	Typ felg	Runflat
Przód	Lewy	6,0 mm	Fulda	205/60 R 16 92 H	Zimowe	Aluminiowe	Nie dotyczy
Przód	Prawy	6,0 mm	Fulda	205/60 R 16 92 H	Zimowe	Aluminiowe	Nie dotyczy
Tył	Lewy	6,0 mm	Fulda	205/60 R 16 92 H	Zimowe	Aluminiowe	Nie dotyczy
Tył	Prawy	6,0 mm	Fulda	205/60 R 16 92 H	Zimowe	Aluminiowe	Nie dotyczy

Uszkodzenia zewnętrzne



2 | Silnik

Typ	Hałas
Wielkość	Nieznany
Tryb naprawy	Brak naprawy
Uwagi: hałas z okolic sprzęgła, zapocenia olejem.	



3 | Drzwi PL

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	<50%, średni
Tryb naprawy	Brak naprawy



4 | Zewnętrzna klamka drzwi TL

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	<50%, lekki
Tryb naprawy	Brak naprawy



5 | Drzwi TL

Typ	Wgniecenie(a)
Wielkość	<50%, średni
Tryb naprawy	Brak naprawy



6 | Zderzak tylny

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	<50%, lekki
Tryb naprawy	Brak naprawy



7 | Zewnętrzna klamka drzwi TP

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	<50%, lekki
Tryb naprawy	Akceptowalny



8 | Drzwi PP

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	<50%, średni
Tryb naprawy	Brak naprawy



9 | Nadwozie

Typ	Zwiekszona warstwa lakieru
Wielkość	160 µm - 250 µm
Tryb naprawy	Brak naprawy

Uwagi: naprawy niskiej jakości- brak wyrównania.

Uszkodzenia wewnętrzne



1 | Wnętrze

Typ	Plama
Wielkość	<50%, średni
Tryb naprawy	Czyszczenie

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU (POMIARY PONIŻEJ 150 MM NIE SA WYKAZYWANE)

Grubość lakieru Błotnik TP (µm)	800
---------------------------------	-----

Zdjęcia Podstawowe

