



SKODA Scala

1.0 TSi 81kW DSG Ambition

VIN	TMBER6NW5N3079280
Rejestracja	WE5V758
Przebieg	98 262 km
Grupa	Po kontrakcie
Pierwsza rejestracja	25.04.2022
Rok produkcji	2022

SZCZEGÓŁY EKSPERTYZY

Data ekspertyzy

29.09.2025 13:39:18

INFORMACJE O POJEŹDZIE

VIN	TMBER6NW5N3079280
Przebieg pojazdu	98 262 km
Typ nadwozia	Hatchback
Liczba drzwi	5
Pierwsza rejestracja	25.04.2022
Rodzaj paliwa	Benzyna
Marka	SKODA
Model	Scala

Transmission	Przód
Kod ETG	147478
Ilość siedzeń	5
Rodzaj skrzyni biegów	Automatyczny
Liczba biegów	6
Body colour	Niebieski
Lakier metaliczny/perłowy	Nie

LISTA DOKUMENTÓW

Liczba kluczy ogółem	2
Oryginalny klucz	Tak
Instrukcja obsługi	Tak

Oryginalny dowód rejestracyjny	Tak
Rodzaj książki serwisowej	Książka cyfrowa

WYPOSAŻENIE POJAZDU

Szyby elektryczne przód	Tak
Szyby elektryczne tył	Tak

Kamera cofania	Tak
Bezkluczykowy dostęp	Tak

Tempomat	Tak
Fotele przednie podgrzewane	Tak
Czujniki parkowania przednie	Tak
Czujniki parkowania tylne	Tak
Typ klimatyzacji	Klimatyzacja automatyczna

Typ reflektorów	Światła przednie LED
Przykrycie części bagażowej	Tak
Liczba kabli do ładowania	0
Tylna kłapa elektrycznie podnoszona	Nie

OPONY

Zamontowane opony

Lokalizacja	Położenie	Bieżnik	Producent	Wymiary	Sezon opon	Typ felg	Runflat
Przód	Lewy	4,0 mm	Nexen	205/50 R 17 89 V	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Przód	Prawy	4,0 mm	Nexen	205/50 R 17 89 V	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Tył	Lewy	4,0 mm	Nexen	205/50 R 17 89 V	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Tył	Prawy	4,0 mm	Nexen	205/50 R 17 89 V	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy

Uszkodzenia zewnętrzne



2 | Szyba przednia

Typ	Odpryski od kamieni
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm
Tryb naprawy	Brak naprawy



3 | Drzwi PL

Typ	Wgniecenie(a) i zarysowanie(a)
Wielkość	>1 cm - 2 cm
Tryb naprawy	Brak naprawy



4 | Drzwi TL

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm
Tryb naprawy	Brak naprawy



5 | Błotnik TL

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm
Tryb naprawy	Brak naprawy



6 | Kłapa bagażnika

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>25 cm - 30 cm
Tryb naprawy	Brak naprawy



7 | Zderzak tylny

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm
Tryb naprawy	Brak naprawy



8 | Listwa progowa zewnętrzna P

Typ	Wgniecenie(a)
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm
Tryb naprawy	Brak naprawy



9 | Drzwi PP

Typ	Odpryski od kamieni
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm
Tryb naprawy	Brak naprawy



10 | Obręcz aluminiowa PP

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm
Tryb naprawy	Brak naprawy

Uszkodzenia wewnętrzne



1 | Wnętrze

Typ	Zużyta
Wielkość	<50%, lekki
Tryb naprawy	Brak naprawy

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU (POMIARY PONIŻEJ 150 MM NIE SA WYKAZYWANE)

Grubość lakieru Błotnik TL (µm)	150
Grubość lakieru Błotnik TP (µm)	400
Grubość lakieru próg prawy (µm)	450

Grubość lakieru słupek A lewy (µm)	150
Grubość lakieru słupek A prawy (µm)	160

UWAGI

 Komentarze inspektora

drobne rysy na całej karoserii auto częściowo mokre

Zdjęcia Podstawowe

