



VOLKSWAGEN Passat Variant

1.5 TSI EVO 150 KM 6 biegów Business

VIN	WVWZZZ3CZPE002856
Rejestracja	WE6T567
Przebieg	168 934 km
Grupa	Po kontrakcie
Moc w kW	110 kW
Pierwsza rejestracja	29.08.2022
Rok produkcji	2022

SZCZEGÓŁY EKSPERTYZY

Data ekspertyzy

02.10.2025 12:18:59

Miejsce ekspertyzy

INFORMACJE O POJEŹDZIE

VIN	WVWZZZ3CZPE002856
Przebieg pojazdu	168 934 km
Typ nadwozia	Kombi
Liczba drzwi	5
Pierwsza rejestracja	29.08.2022
Rodzaj paliwa	Benzyna
Marka	VOLKSWAGEN
Model	Passat Variant

Transmission	Przód
Kod ETG	138963
Ilość siedzeń	5
Rodzaj skrzyni biegów	Manualny
Liczba biegów	6
Body colour	Biały
Lakier metaliczny/perłowy	Nie

LISTA DOKUMENTÓW

Liczba kluczy ogółem	2
Oryginalny klucz	Tak
Instrukcja obsługi	Tak

Oryginalny dowód rejestracyjny	Tak
Rodzaj książki serwisowej	Książka cyfrowa

WYPOSAŻENIE POJAZDU

Szyby elektryczne przód	Tak
Szyby elektryczne tył	Tak

Typ klimatyzacji	Klimatyzacja automatyczna
Typ reflektorów	Światła przednie LED

Tempomat	Tak	Przykrycie części bagażowej	Tak
Czujniki parkowania przednie	Tak	Liczba kabli do ładowania	0
Czujniki parkowania tylne	Tak	Tylna klapa elektrycznie podnoszona	Nie

OPONY

Zamontowane opony

Lokalizacja	Położenie	Bieżnik	Producent	Wymiary	Sezon opon	Typ felg	Runflat
Przód	Lewy	4,0 mm	Continental	215/55 R 17 94 V	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Przód	Prawy	6,0 mm	Continental	215/55 R 17 94 V	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Tył	Lewy	7,0 mm	Dunlop	215/55 R 17 94 Y	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Tył	Prawy	7,0 mm	Dunlop	215/55 R 17 94 Y	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy

Uszkodzenia zewnętrzne



3 | Pokrywa przednia

Typ	Odpryski od kamieni
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm
Tryb naprawy	Akceptowalny



4 | Szyba przednia

Typ	Odpryski od kamieni
Wielkość	< 25%
Tryb naprawy	Akceptowalny



5 | Dach

Typ	Odpryski od kamieni
Wielkość	< 25%
Tryb naprawy	Akceptowalny



6 | Obręcz aluminiowa TP

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>2 cm - 3 cm
Tryb naprawy	Akceptowalny

Uszkodzenia wewnętrzne



1 | Wnętrze

Typ	Zdeformowany
Wielkość	Inne - zobacz uwagi
Tryb naprawy	Brak naprawy
Uwagi: lusterko wewnętrzne – wskazał materiału.	



2 | Wykładzina podłogowa

Typ	Zużyta
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm
Tryb naprawy	Akceptowalny

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU (POMIARY PONIŻEJ 150 MM NIE SA WYKAZYWANE)

Grubość lakieru Drzwi PL (µm) 200

Grubość lakieru Drzwi TL (µm) 200

Zdjęcia Podstawowe

