



VOLKSWAGEN Golf Variant

2.0 TDI SCR 150KM DSG 7 Style

VIN	WVWZZZCDZNW528873
Rejestracja	WE6C631
Przebieg	166 425 km
Grupa	Po kontrakcie
Pierwsza rejestracja	24.05.2022
Rok produkcji	2022

SZCZEGÓŁY EKSPERTYZY

Data ekspertyzy

10.06.2025 12:54:32

Miejsce ekspertyzy

INFORMACJE O POJEŹDZIE

VIN	WVWZZZCDZNW528873
Przebieg pojazdu	166 425 km
Typ nadwozia	Kombi
Liczba drzwi	5
Pierwsza rejestracja	24.05.2022
Rodzaj paliwa	Diesel
Marka	VOLKSWAGEN
Model	Golf Variant

Transmission	Przód
Kod ETG	145966
Ilość siedzeń	5
Rodzaj skrzyni biegów	Automatyczny
Liczba biegów	7
Kolor nadwozia	Czarny
Lakier metaliczny/perłowy	Tak

LISTA DOKUMENTÓW

Liczba kluczy ogółem	2	Instrukcja obsługi	Tak	Rodzaj książki serwisowej	Książka cyfrowa
Oryginalny klucz	Tak	Oryginalny dowód rejestracyjny	Tak		

WYPOSAŻENIE POJAZDU

Szyby elektryczne przód	Tak	Czujniki parkowania przednie	Tak	Przykrycie części bagażowej	Tak
Szyby elektryczne tył	Tak	Czujniki parkowania tylne	Tak	Liczba kabli do ładowania	0
Tempomat	Tak	Typ klimatyzacji	Klimatyzacja automatyczna	Tylna kłapa elektrycznie podnoszona	Tak
Fotele przednie podgrzewane	Tak	Kamera cofania	Tak	GPS	Tak
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie	Tak	Typ reflektorów	Światła przednie LED		

OPONY

Zamontowane opony

Lokalizacja	Położenie	Bieżnik	Producent	Wymiary	Sezon opon	Typ felg	Runflat
Przód	Lewy	6,0 mm	Goodyear	225/45 R 17 91 H	Zimowe	Aluminiowe	Nie dotyczy
Przód	Prawy	6,0 mm	Goodyear	225/45 R 17 91 H	Zimowe	Aluminiowe	Nie dotyczy
Tył	Lewy	7,0 mm	Goodyear	225/45 R 17 91 H	Zimowe	Aluminiowe	Nie dotyczy
Tył	Prawy	7,0 mm	Goodyear	225/45 R 17 91 H	Zimowe	Aluminiowe	Nie dotyczy

Uszkodzenia zewnętrzne



1 | Zderzak przedni

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>4 cm - 6 cm
Tryb naprawy	Akceptowalny



2 | Pokrywa przednia

Typ	Odpryski od kamieni
Wielkość	< 25%
Tryb naprawy	Naprawa i lakierowanie (kompletne)





3 | Słupek A lewy

Typ	Rdza
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm
Tryb naprawy	Lakierowanie



6 | Kłapa bagażnika



Typ	Wgniecenie(a)
Wielkość	>1 cm - 2 cm
Tryb naprawy	Akceptowalny



7 | Dach

Typ	Rdza
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm
Tryb naprawy	Naprawa i lakierowanie (kompletne)





8 | Nadwozie

Typ	Odbiegający od stanu dostawy/zakresu
Wielkość	Inne - zobacz uwagi
Tryb naprawy	Akceptowalny

Uwagi: drobne zarysowania i odpryski.



9 | Obręcz aluminiowa TL

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>15 cm - 20 cm
Tryb naprawy	Naprawa i lakierowanie (kompletne)



10 | Obręcz aluminiowa PP

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>4 cm - 6 cm
Tryb naprawy	Naprawa i lakierowanie (kompletne)

Uszkodzenia wewnętrzne



4 | Oslona słupka dachowego tylnego prawego

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>10 cm - 15 cm
Tryb naprawy	Akceptowalny



5 | Pokrywa bagażnika

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>8 cm - 10 cm
Tryb naprawy	Akceptowalny

