



VOLKSWAGEN Caddy

2.0 TDI SCR BMT 122KM DSG 7 Life

VIN	WV2ZZZSK5PX033207
Rejestracja	WE7N523
Przebieg	138 950 km
Grupa	Po kontrakcie
Moc w kW	90 kW
Pierwsza rejestracja	08.12.2022
Rok produkcji	2022
Pojemność silnika w cm ³	1968 Pojemnosc skokowa (cc)

SZCZEGÓŁY EKSPERTYZY

Data ekspertyzy

16.06.2025 12:30:14

INFORMACJE O POJEŹDZIE

VIN	WV2ZZZSK5PX033207
Przebieg pojazdu	138 950 km
Typ nadwozia	Kombi
Liczba drzwi	5
Pierwsza rejestracja	08.12.2022
Rodzaj paliwa	Diesel
Marka	VOLKSWAGEN

Model	Caddy
Transmission	Przod
Kod ETG	147740
Ilość siedzeń	7
Rodzaj skrzyni biegów	Automatyczny
Liczba biegów	7
Kolor nadwozia	Brązowy

LISTA DOKUMENTÓW

Liczba kluczy ogółem	2	Instrukcja obsługi	Tak	Rodzaj książki serwisowej	Książka cyfrowa
Oryginalny klucz	Tak	Oryginalny dowód rejestracyjny	Tak		

WYPOSAŻENIE POJAZDU

Szyby elektryczne przod	Tak	Typ klimatyzacji	Klimatyzacja manualna	Liczba kabli do ładowania	0
Tempomat	Tak	Trzeci rząd siedzeń	Tak	Tylna kłapa elektrycznie podnoszona	Nie
Fotele przednie podgrzewane	Tak	Typ reflektorów	Światła przednie halogenowe		
Czujniki parkowania tylne	Tak	Przykrycie części bagażowej	Tak		

OPONY

Zamontowane opony


Lokalizacja	Położenie	Bieżnik	Producent	Wymiary	Sezon opon	Typ felg	Runflat
Przód	Lewy	6,0 mm	Goodyear	205/60 R 16 96 H	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Przód	Prawy	6,0 mm	Goodyear	205/60 R 16 96 H	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Tył	Lewy	7,0 mm	Goodyear	205/60 R 16 96 H	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Tył	Prawy	6,0 mm	Goodyear	205/60 R 16 96 H	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy

Uszkodzenia zewnętrzne




3 | Prząd

Typ	Niewlasciwe ustawienie
Wielkość	<50%, średni
Tryb naprawy	Brak naprawy
Uwagi: Uszczelka	



4 | Słupiek A lewy

Typ	Wgniecenie(a)
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm
Tryb naprawy	Akceptowalny



5 | Pokrywa przednia

Typ	Wgniecenie(a)
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm
Tryb naprawy	Akceptowalny
Uwagi: +Odpryski	




6 | Atrapa środkowa zderzaka przedniego

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>8 cm - 10 cm
Tryb naprawy	Akceptowalny



7 | Drzwi TL

Typ	Wgniecenie(a)
Wielkość	>1 cm - 2 cm
Tryb naprawy	Akceptowalny



8 | Prawe tylne drzwi

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>25 cm - 30 cm
Tryb naprawy	Akceptowalny



9 | Zderzak tylny

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	<50%, średni
Tryb naprawy	Akceptowalny
Uwagi: +Wgniecenie	



10 | Drzwi PP

Typ	Wgniecenie(a)
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm
Tryb naprawy	Akceptowalny






11 | Listwa progowa zewnętrzna P



Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>6 cm - 8 cm
Tryb naprawy	Akceptowalny



12 | Dach

Typ	Wgniecenie(a)
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm
Tryb naprawy	Lakierowanie





Uszkodzenia wewnętrzne



1 | Wnętrze

Typ	Zużyta
Wielkość	>50%, średni
Tryb naprawy	Akceptowalny



2 | Wnętrze

Typ	Brudny
Wielkość	<50%, lekki
Tryb naprawy	Czyszczenie

UWAGI

 Komentarze inspektora

Drobne zarysowania

