



VOLKSWAGEN Passat Variant

2.0 TDI SCR 4MOTION 200 KM DSG Alltrack

VIN	WVWZZZ3CZME137487
Rejestracja	WE3T081
Przebieg	155 729 km
Grupa	Po kontrakcie
Moc w kW	147 kW
Pierwsza rejestracja	26.07.2021
Rok produkcji	2021
Pojemność silnika w cm ³	1968 Pojemnosc skokowa (cc)

SZCZEGÓŁY EKSPERTYZY

Data ekspertyzy

26.09.2025 09:45:02

INFORMACJE O POJEŹDZIE

VIN	WVWZZZ3CZME137487
Przebieg pojazdu	155 729 km
Typ nadwozia	Kombi
Liczba drzwi	5
Pierwsza rejestracja	26.07.2021
Rodzaj paliwa	Diesel
Marka	VOLKSWAGEN

Model	Passat Variant
Transmission	Naped na 4 kola
Kod ETG	146538
Ilość siedzeń	5
Rodzaj skrzyni biegów	Automatyczny
Liczba biegów	0
Body colour	Szary

LISTA DOKUMENTÓW

Liczba kluczy ogółem	2
Oryginalny klucz	Tak
Instrukcja obsługi	Tak

Oryginalny dowód rejestracyjny	Tak
Rodzaj książki serwisowej	Książka cyfrowa

WYPOSAŻENIE POJAZDU

Szyby elektryczne przód	Tak
Szyby elektryczne tył	Tak
Tempomat	Tak

Kamera cofania	Tak
Podgrzewana kierownica	Tak
Typ reflektorów	Światła przednie LED

Fotele przednie podgrzewane	Tak
Czujniki parkowania przednie	Tak
Czujniki parkowania tylne	Tak
Typ klimatyzacji	Klimatyzacja automatyczna

Przykrycie części bagażowej	Tak
Liczba kabli do ładowania	0
Tylna klapa elektrycznie podnoszona	Tak
GPS	Tak

OPONY

Zamontowane opony


Lokalizacja	Położenie	Bieżnik	Producent	Wymiary	Sezon opon	Typ felg	Runflat
Przód	Lewy	5,0 mm	Goodyear	225/55 R 17 97 Y	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Przód	Prawy	6,0 mm	Goodyear	225/55 R 17 97 Y	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Tył	Lewy	5,0 mm	Goodyear	225/55 R 17 97 Y	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Tył	Prawy	5,0 mm	Goodyear	225/55 R 17 97 Y	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy

Uszkodzenia zewnętrzne



3 | Reflektor LED L

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>1 cm - 2 cm
Tryb naprawy	Akceptowalny



4 | Szyba przednia

Typ	Odpryski od kamieni
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm
Tryb naprawy	Akceptowalny



5 | Pokrywa przednia

Typ	Wgniecenie(a)
Wielkość	>3 cm - 4 cm
Tryb naprawy	Lakierowanie



6 | Listwa zderzaka PL

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>10 cm - 15 cm
Tryb naprawy	Wymiana






7 | Zderzak przedni

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>1 cm - 2 cm
Tryb naprawy	Akceptowalny



8 | Listwa zderzaka PP

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>25 cm - 30 cm
Tryb naprawy	Akceptowalny




9 | Błotnik PL


Typ	Wgniecenie(a)
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm
Tryb naprawy	Akceptowalny



10 | Drzwi PL



Typ	Wgniecenie(a) i zarysowanie(a)
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm
Tryb naprawy	Akceptowalny






11 | Drzwi TL

Typ	Wgniecenie(a)
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm
Tryb naprawy	Akceptowalny




12 | Błotnik TL

Typ	Wgniecenie(a)
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm
Tryb naprawy	Akceptowalny



13 | Listwa błotnika TL

Typ	Odpryski od kamieni
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm
Tryb naprawy	Akceptowalny





14 | Kłapa bagażnika

Typ	Wgniecenie(a)
Wielkość	>1 cm - 2 cm
Tryb naprawy	Akceptowalny




15 | Zderzak tylny

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>25 cm - 30 cm
Tryb naprawy	Brak naprawy



16 | Błotnik TP

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>6 cm - 8 cm
Tryb naprawy	Akceptowalny



17 | Błotnik PP

Typ	Wgniecenie(a)
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm
Tryb naprawy	Akceptowalny




18 | Obręcz aluminiowa PL

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>10 cm - 15 cm
Tryb naprawy	Naprawa i lakierowanie (kompletne)



19 | Obręcz aluminiowa PP

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>4 cm - 6 cm
Tryb naprawy	Naprawa i lakierowanie (kompletne)




20 | Obręcz aluminiowa TP

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>25 cm - 30 cm
Tryb naprawy	Naprawa i lakierowanie (kompletne)



Uszkodzenia wewnętrzne



1 | Kratka nawiewu P

Typ	Uszkodzona
Wielkość	<50%, poważny
Tryb naprawy	Wymiana



2 | Wnętrze

Typ	Brudny
Wielkość	<50%, średni
Tryb naprawy	Czyszczenie

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU (POMIARY PONIŻEJ 150 MM NIE SA WYKAZYWANE)

Grubość lakieru Błotnik TP (µm) 200

Grubość lakieru Drzwi TP (µm) 180

UWAGI

📌 Komentarze inspektora

Drobne zarysowania

Zdjęcia Podstawowe

