



KIA Sportage

1.6 T-GDI 150KM 6MT M

VIN	U5YPU81BANL066053
Rejestracja	WE6V065
Przebieg	105 254 km
Grupa	Po kontrakcie
Pierwsza rejestracja	19.09.2022
Rok produkcji	2022

SZCZEGÓŁY EKSPERTYZY

Data ekspertyzy 29.08.2025 10:13:38

Miejsce ekspertyzy

INFORMACJE O POJEŹDZIE

VIN	U5YPU81BANL066053
Przebieg pojazdu	105 254 km
Typ nadwozia	SUV
Liczba drzwi	5
Pierwsza rejestracja	19.09.2022
Rodzaj paliwa	Benzyna
Marka	KIA
Model	Sportage

Transmission	Przód
Kod ETG	154082
Ilość siedzeń	5
Rodzaj skrzyni biegów	Manualny
Liczba biegów	6
Body colour	Srebrny
Lakier metaliczny/perłowy	Tak

LISTA DOKUMENTÓW

Liczba kluczy ogółem	2
Oryginalny klucz	Tak
Instrukcja obsługi	Tak

Oryginalny dowód rejestracyjny	Tak
Rodzaj książki serwisowej	Tradycyjna książka serwisowa

WYPOSAŻENIE POJAZDU

Szyby elektryczne przód	Tak
Szyby elektryczne tył	Tak

Kamera cofania	Tak
Typ reflektorów	Światła przednie LED

Tempomat	Tak
Czujniki parkowania przednie	Tak
Czujniki parkowania tylne	Tak
Typ klimatyzacji	Klimatyzacja automatyczna

Przykrycie części bagażowej	Tak
Liczba kabli do ładowania	0
Tylna klapa elektrycznie podnoszona	Nie

OPONY

Zamontowane opony

Lokalizacja	Położenie	Bieżnik	Producent	Wymiary	Sezon opon	Typ felg	Runflat
Przód	Lewy	4,0 mm	Goodyear	215/65 R 17 99 V	Zimowe	Aluminiowe	Nie dotyczy
Przód	Prawy	4,0 mm	Goodyear	215/65 R 17 99 V	Zimowe	Aluminiowe	Nie dotyczy
Tył	Lewy	7,0 mm	Goodyear	215/65 R 17 99 V	Zimowe	Aluminiowe	Nie dotyczy
Tył	Prawy	7,0 mm	Goodyear	215/65 R 17 99 V	Zimowe	Aluminiowe	Nie dotyczy

Uszkodzenia zewnętrzne



4 | Reflektor LED P

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>6 cm - 8 cm
Tryb naprawy	Akceptowalny



5 | Szyba przednia

Typ	Odpryski od kamieni
Wielkość	>50%, lekki
Tryb naprawy	Akceptowalny



6 | Zderzak przedni

Typ	Niewłaściwe ustawienie
Wielkość	Zobacz zdjęcia
Tryb naprawy	Brak naprawy



7 | Słupek centralny lewy

Typ	Wgniecenie(a) i zarysowanie(a)
Wielkość	>1 cm - 2 cm
Tryb naprawy	Akceptowalny



8 | Drzwi PL

Typ	Odpryski od kamieni
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm
Tryb naprawy	Akceptowalny



9 | Zderzak tylny

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>25 cm - 30 cm
Tryb naprawy	Akceptowalny



10 | Zderzak tylny środek

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>10 cm - 15 cm
Tryb naprawy	Naprawa i lakierowanie (kompletne)




11 | Listwa zderzaka TL



Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>1 cm - 2 cm
Tryb naprawy	Akceptowalny



12 | Błotnik TP

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm
Tryb naprawy	Akceptowalny





13 | Drzwi TP

Typ	Wgniecenie(a) i zarysowanie(a)
Wielkość	>25 cm - 30 cm
Tryb naprawy	Lakierowanie



14 | Listwa boczna P

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	<50%, lekki
Tryb naprawy	Akceptowalny

Uszkodzenia wewnętrzne



1 | Wnętrze

Typ	Brudny
Wielkość	<50%, lekki
Tryb naprawy	Czyszczenie



2 | Wnętrze

Typ	Zużyta
Wielkość	>50%, średni
Tryb naprawy	Akceptowalny



3 | Wnętrze

Typ	Brak
Wielkość	Inne - zobacz uwagi
Tryb naprawy	Akceptowalny
Uwagi: Nie działa klimatyzacja	

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU (POMIARY PONIŻEJ 150 MM NIE SA WYKAZYWANE)

Grubość lakieru Błotnik PL (µm)	170
Grubość lakieru Błotnik PP (µm)	160

Grubość lakieru Maski silnika (µm)	160
------------------------------------	-----

UWAGI

 Komentarze inspektora

Drobne zarysowania

Zdjęcia Podstawowe

