



KIA Sorento

1.6 T-GDi HEV 230KM 6AT AWD XL

VIN	KNARH81GDR5250727
Rejestracja	WE8AG86
Przebieg	44 623 km
Grupa	Po kontrakcie
Moc w kW	132 kW
Pierwsza rejestracja	29.01.2024
Rok produkcji	2023
Pojemność silnika w cm ³	1598 Pojemnosc skokowa (cc)

SZCZEGÓŁY EKSPERTYZY

Data ekspertyzy

03.10.2025 19:35:49

Miejsce ekspertyzy

INFORMACJE O POJEŹDZIE

VIN	KNARH81GDR5250727
Przebieg pojazdu	44 623 km
Typ nadwozia	Kombi
Liczba drzwi	5
Pierwsza rejestracja	29.01.2024
Rodzaj paliwa	Hybryda benzynowa
Marka	KIA
Model	Sorento

Transmission	Naped na 4 kola
Kod ETG	144988
Ilość siedzeń	7
Rodzaj skrzyni biegów	Automatyczny
Liczba biegów	1
Body colour	Czarny
Lakier metaliczny/perłowy	Tak

LISTA DOKUMENTÓW

Liczba kluczy ogółem	1
Oryginalny klucz	Tak
Instrukcja obsługi	Tak

Oryginalny dowód rejestracyjny	Tak
Rodzaj książki serwisowej	Tradycyjna książka serwisowa

WYPOSAŻENIE POJAZDU

Szyby elektryczne przod	Tak
Szyby elektryczne tyl	Tak

Kamera cofania	Tak
Podgrzewana kierownica	Tak


Tempomat	Tak	Bezkluczykowy dostęp	Tak
Fotele przednie podgrzewane	Tak	Typ reflektorów	Światła przednie LED
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie	Tak	Przykrycie części bagażowej	Tak
Czujniki parkowania przednie	Tak	Liczba kabli do ładowania	0
Czujniki parkowania tylne	Tak	Tylna kłapa elektrycznie podnoszona	Tak
Typ klimatyzacji	Klimatyzacja automatyczna	GPS	Tak

OPONY

Zamontowane opony

Lokalizacja	Położenie	Bieżnik	Producent	Wymiary	Sezon opon	Typ felg	Runflat
Przód	Lewy	5,0 mm	Continental	235/55 R 19 105 V	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Przód	Prawy	5,0 mm	Continental	235/55 R 19 105 V	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Tył	Lewy	6,0 mm	Continental	235/55 R 19 105 V	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Tył	Prawy	5,0 mm	Continental	235/55 R 19 105 V	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy

Uszkodzenia zewnętrzne



6 | Drzwi PL

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>6 cm - 8 cm
Tryb naprawy	Brak naprawy



7 | Drzwi TL

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>1 cm - 2 cm
Tryb naprawy	Brak naprawy



8 | Zderzak tylny

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	Powyżej 30 cm
Tryb naprawy	Brak naprawy





9 | Światło tylne L

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	<50%, lekki
Tryb naprawy	Brak naprawy




10 | Kłapa bagażnika

Typ	Wgniecenie(a)
Wielkość	>1 cm - 2 cm
Tryb naprawy	Brak naprawy



11 | Drzwi TP

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm
Tryb naprawy	Brak naprawy



12 | Drzwi PP

Typ	Wgniecenie(a) i zarysowanie(a)
Wielkość	>1 cm - 2 cm
Tryb naprawy	Brak naprawy



13 | Nadwozie

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	<50%, średni
Tryb naprawy	Brak naprawy



Uszkodzenia wewnętrzne



1 | Kluczyk zapłonowy

Typ	Brak
Wielkość	Brakujący
Tryb naprawy	Wymiana



2 | Panel drzwi TP

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>4 cm - 6 cm
Tryb naprawy	Brak naprawy



3 | Podsufitka

Typ	Brudny
Wielkość	<50%, średni
Tryb naprawy	Czyszczenie



4 | Wnętrze

Typ	Zużyta
Wielkość	<50%, średni
Tryb naprawy	Brak naprawy





5 | Tapicerka oparcia tylnego lewego

Typ	Rozdarcie
Wielkość	>2 cm - 3 cm
Tryb naprawy	Wymiana

Zdjęcia Podstawowe

