



VOLVO XC60

B5 AWD Mild Hybrid Benz Inscription Auto

VIN	YV1UZL1VCN1034789
Rejestracja	WE5K650
Przebieg	62 622 km
Grupa	Po kontrakcie
Moc w kW	184 kW
Pierwsza rejestracja	21.02.2022
Rok produkcji	2022
Pojemność silnika w cm ³	1969 Pojemnosc skokowa (cc)

SZCZEGÓŁY EKSPERTYZY

Data ekspertyzy

29.09.2025 13:40:43

INFORMACJE O POJEŹDZIE

VIN	YV1UZL1VCN1034789
Przebieg pojazdu	62 622 km
Typ nadwozia	Kombi
Liczba drzwi	5
Pierwsza rejestracja	21.02.2022
Rodzaj paliwa	Hybryda benzynowa
Marka	VOLVO
Model	XC60

Transmission	Naped na 4 kola
Kod ETG	149903
Ilość siedzeń	5
Rodzaj skrzyni biegów	Automatyczny
Liczba biegów	0
Body colour	Czarny
Lakier metaliczny/perłowy	Tak

LISTA DOKUMENTÓW

Liczba kluczy ogółem	2
Oryginalny klucz	Tak
Instrukcja obsługi	Tak

Oryginalny dowód rejestracyjny	Tak
Rodzaj książki serwisowej	Tradycyjna książka serwisowa

WYPOSAŻENIE POJAZDU

Szyby elektryczne przod	Tak
Szyby elektryczne tyl	Tak

Kamera cofania	Tak
Podgrzewana kierownica	Tak


Tempomat	Tak	Bezkluczykowy dostęp	Tak
Fotele przednie podgrzewane	Tak	Typ reflektorów	Światła przednie LED
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie	Tak	Przykrycie części bagażowej	Tak
Czujniki parkowania przednie	Tak	Liczba kabli do ładowania	0
Czujniki parkowania tylne	Tak	Tylna kłapa elektrycznie podnoszona	Tak
Typ klimatyzacji	Klimatyzacja automatyczna		

OPONY

Zamontowane opony


Lokalizacja	Położenie	Bieżnik	Producent	Wymiary	Sezon opon	Typ felg	Runflat
Przód	Lewy	4,0 mm	Continental	235/55 R 19 105 V	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Przód	Prawy	4,0 mm	Continental	235/55 R 19 105 V	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Tył	Lewy	4,0 mm	Continental	235/55 R 19 105 V	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Tył	Prawy	4,0 mm	Continental	235/55 R 19 105 V	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy

Uszkodzenia zewnętrzne



3 | Pokrywa przednia

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>25 cm - 30 cm
Tryb naprawy	Brak naprawy



4 | Zderzak przedni

Typ	Wgniecenie(a) i zarysowanie(a)
Wielkość	>1 cm - 2 cm
Tryb naprawy	Wymiana i lakierowanie



5 | Błotnik PL

Typ	Wgniecenie(a)
Wielkość	>1 cm - 2 cm
Tryb naprawy	Brak naprawy



6 | Drzwi PL

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>3 cm - 4 cm
Tryb naprawy	Brak naprawy




7 | Błotnik TL

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>10 cm - 15 cm
Tryb naprawy	Brak naprawy



8 | Zderzak tylny

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>25 cm - 30 cm
Tryb naprawy	Brak naprawy




9 | Drzwi TP

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>25 cm - 30 cm
Tryb naprawy	Brak naprawy




10 | Drzwi PP

Typ	Wgniecenie(a) i zarysowanie(a)
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm
Tryb naprawy	Brak naprawy



11 | Obręcz aluminiowa TL


Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>3 cm - 4 cm
Tryb naprawy	Naprawa i lakierowanie (kompletne)



12 | Obręcz aluminiowa PL


Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm
Tryb naprawy	Brak naprawy

Uszkodzenia wewnętrzne



1 | Wnętrze

Typ	Plama
Wielkość	<50%, lekki
Tryb naprawy	Brak naprawy



2 | Kluczyk zapłonowy

Typ	Nie funkcjonuje (dobrze)
Wielkość	Inne - zobacz uwagi
Tryb naprawy	Brak naprawy
Uwagi: pilot	

UWAGI

 Komentarze inspektora

drobne rysy i odpryski na całej karoserii

Zdjęcia Podstawowe

