



MINI Countryman

Cooper

VIN	WMW21BR0303R84115
Rejestracja	WE9U731
Przebieg	36 400 km
Grupa	Po kontrakcie
Pierwsza rejestracja	29.09.2023
Rok produkcji	2023

SZCZEGÓŁY EKSPERTYZY

Data ekspertyzy

16.09.2025 11:24:10

INFORMACJE O POJEŹDZIE

VIN	WMW21BR0303R84115
Przebieg pojazdu	36 400 km
Typ nadwozia	Kombi
Liczba drzwi	5
Pierwsza rejestracja	29.09.2023
Rodzaj paliwa	Benzyna
Marka	MINI
Model	Countryman

Transmission	Przód
Kod ETG	146972
Ilość siedzeń	5
Rodzaj skrzyni biegów	Automatyczny
Liczba biegów	7
Body colour	Biały
Lakier metaliczny/perłowy	Tak

LISTA DOKUMENTÓW

Liczba kluczy ogółem	1
Oryginalny klucz	Tak
Instrukcja obsługi	Tak

Oryginalny dowód rejestracyjny	Tak
Rodzaj książki serwisowej	Książka cyfrowa

WYPOSAŻENIE POJAZDU

Szyby elektryczne przód	Tak
Szyby elektryczne tył	Tak

Kamera cofania	Tak
Typ reflektorów	Światła przednie LED


Tempomat	Tak	Przykrycie części bagażowej	Tak
Fotele przednie podgrzewane	Tak	Liczba kabli do ładowania	0
Czujniki parkowania przednie	Tak	Tylna klapa elektrycznie podnoszona	Tak
Czujniki parkowania tylne	Tak	GPS	Tak
Typ klimatyzacji	Klimatyzacja automatyczna		

OPONY

Zamontowane opony

Lokalizacja	Położenie	Bieżnik	Producent	Wymiary	Sezon opon	Typ felg	Runflat
Przód	Lewy	5,0 mm	Continental	225/55 R 17 97 W	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Przód	Prawy	5,0 mm	Continental	225/55 R 17 97 W	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Tył	Lewy	5,0 mm	Continental	225/55 R 17 97 W	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Tył	Prawy	5,0 mm	Continental	225/55 R 17 97 W	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy

Uszkodzenia zewnętrzne



2 | wytłuszczenie maski

Typ	Rozdarcie
Wielkość	>4 cm - 6 cm
Tryb naprawy	Wymiana



3 | Zderzak przedni

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm
Tryb naprawy	Brak naprawy



4 | Zderzak tylny

Typ	Wgniecenie(a)
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm
Tryb naprawy	Brak naprawy



5 | Dach


Typ	Odpryski od kamieni
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm
Tryb naprawy	Brak naprawy



6 | Nadwozie

Typ	Zwiekszona warstwa lakieru
Wielkość	Inne - zobacz uwagi
Tryb naprawy	Brak naprawy

Uwagi: gr lakieru 100-160 dah190



7 | Reling dachowy R

Typ	Wymuszony
Wielkość	Inne - zobacz uwagi
Tryb naprawy	Brak naprawy
Uwagi: zarysowania	

Uszkodzenia wewnętrzne



1 | Kluczyk zapłonowy

Typ	Brak
Wielkość	Brakujący
Tryb naprawy	Wymiana

UWAGI

 Komentarze inspektora

drobne rysy na całej karoserii

Zdjęcia Podstawowe

