



VOLKSWAGEN Golf Variant

2.0 TDI SCR 150KM DSG 7 Style

VIN	WVWZZZCDZNW529150
Rejestracja	WE6C635
Przebieg	182 754 km
Grupa	Po kontrakcie
Moc w kW	110 kW
Pierwsza rejestracja	24.05.2022
Rok produkcji	2022
Pojemność silnika w cm ³	1968 Pojemnosc skokowa (cc)

SZCZEGÓŁY EKSPERTYZY

Data ekspertyzy

11.06.2025 09:18:53

Miejsce ekspertyzy

INFORMACJE O POJEŹDZIE

VIN	WVWZZZCDZNW529150
Przebieg pojazdu	182 754 km
Typ nadwozia	Kombi
Liczba drzwi	5
Pierwsza rejestracja	24.05.2022
Rodzaj paliwa	Diesel
Marka	VOLKSWAGEN

Model	Golf Variant
Transmission	Przod
Kod ETG	145966
Ilość siedzeń	5
Rodzaj skrzyni biegów	Automatyczny
Liczba biegów	7
Kolor nadwozia	Biały

LISTA DOKUMENTÓW

Liczba kluczy ogółem	2	Instrukcja obsługi	Tak	Rodzaj książki serwisowej	Książka cyfrowa
Oryginalny klucz	Tak	Oryginalny dowód rejestracyjny	Tak		

WYPOSAŻENIE POJAZDU

Szyby elektryczne przod	Tak	Czujniki parkowania tylne	Tak	Liczba kabli do ładowania	0
Szyby elektryczne tyl	Tak	Typ klimatyzacji	Klimatyzacja automatyczna	Tylna kłapa elektrycznie podnoszona	Nie
Tempomat	Tak	Kamera cofania	Tak	GPS	Tak
Fotele przednie podgrzewane	Tak	Typ reflektorów	Światła przednie LED		
Czujniki parkowania przednie	Tak	Przykrycie części bagażowej	Tak		

OPONY

Zamontowane opony

Lokalizacja	Położenie	Bieżnik	Producent	Wymiary	Sezon opon	Typ felg	Runflat
Przód	Lewy	4,0 mm	Michelin	225/45 R 17 91 W	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Przód	Prawy	4,0 mm	Michelin	225/45 R 17 91 W	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Tył	Lewy	4,0 mm	Michelin	225/45 R 17 91 W	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Tył	Prawy	5,0 mm	Michelin	225/45 R 17 91 W	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy

Uszkodzenia zewnętrzne



5 | Pokrywa przednia

Typ	Rdza
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm
Tryb naprawy	Lakierowanie
Uwagi: +Odpryski	



6 | Zderzak przedni

Typ	Wgniecenie(a)
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm
Tryb naprawy	Akceptowalny



7 | Emblemat (marka) przedni

Typ	Uszkodzona
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm
Tryb naprawy	Wymiana



8 | Szyba przednia

Typ	Pęknięcie
Wielkość	>1 cm - 2 cm
Tryb naprawy	Wymiana





9 | Listwa progowa zewnętrzna L

Typ	Wgniecenie(a)
Wielkość	>10 cm - 15 cm
Tryb naprawy	Naprawa i lakierowanie (kompletne)



10 | Drzwi PL

Typ	Odpryski od kamieni
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm
Tryb naprawy	Akceptowalny




11 | Błotnik TL

Typ	Wgniecenie(a)
Wielkość	>1 cm - 2 cm
Tryb naprawy	Akceptowalny



12 | Zderzak tylny

Typ	Wgniecenie(a)
Wielkość	>4 cm - 6 cm
Tryb naprawy	Wymiana i lakierowanie



13 | Obręcz aluminiowa PP

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>15 cm - 20 cm
Tryb naprawy	Naprawa i lakierowanie (kompletne)

Uszkodzenia wewnętrzne



1 | Wskaznik ostrzegawczy

Typ	Swieci
Wielkość	Nieznany
Tryb naprawy	Brak naprawy



2 | Wnętrze

Typ	Brudny
Wielkość	<50%, lekki
Tryb naprawy	Akceptowalny



3 | Kratka nawiewu tylna środkowa

Typ	Uszkodzona
Wielkość	>50%, średni
Tryb naprawy	Wymiana



4 | Wnętrze

Typ	Zużyta
Wielkość	>50%, średni
Tryb naprawy	Akceptowalny





UWAGI

Komentarze inspektora

Auto mokre.

