



KIA Sportage

1.6 T-GDI MHEV 150KM 7DCT M

VIN	U5YPU81BGPL172388
Rejestracja	WE9U947
Przebieg	35 886 km
Grupa	Po kontrakcie
Moc w kW	110 kW
Pierwsza rejestracja	09.10.2023
Rok produkcji	2023
Pojemność silnika w cm ³	1598 Pojemnosc skokowa (cc)

SZCZEGÓŁY EKSPERTYZY

Data ekspertyzy

01.09.2025 14:28:28

Miejsce ekspertyzy

INFORMACJE O POJEŹDZIE

VIN	U5YPU81BGPL172388
Przebieg pojazdu	35 886 km
Typ nadwozia	Kombi
Liczba drzwi	5
Pierwsza rejestracja	09.10.2023
Rodzaj paliwa	Benzyna
Marka	KIA
Model	Sportage

Transmission	Przod
Kod ETG	154085
Ilość siedzeń	5
Rodzaj skrzyni biegów	Automatyczny
Liczba biegów	1
Body colour	Czarny
Lakier metaliczny/perłowy	Tak

LISTA DOKUMENTÓW

Liczba kluczy ogółem	1	Oryginalny dowód rejestracyjny	Tak
Oryginalny klucz	Tak	Rodzaj książki serwisowej	Tradycyjna książka serwisowa
Instrukcja obsługi	Nie		

WYPOSAŻENIE POJAZDU

Szyby elektryczne przod	Tak	Kamera cofania	Tak
Szyby elektryczne tyl	Tak	Typ reflektorów	Światła przednie LED


Tempomat	Tak	Przykrycie części bagażowej	Tak
Czujniki parkowania przednie	Tak	Liczba kabli do ładowania	0
Czujniki parkowania tylne	Tak	Tylna klapa elektrycznie podnoszona	Nie
Typ klimatyzacji	Klimatyzacja automatyczna		

OPONY

Zamontowane opony


Lokalizacja	Położenie	Bieżnik	Producent	Wymiary	Sezon opon	Typ felg	Runflat
Przód	Lewy	7,0 mm	Michelin	215/65 R 17 105 V	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Przód	Prawy	7,0 mm	Michelin	215/65 R 17 105 V	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Tył	Lewy	7,0 mm	Michelin	215/65 R 17 105 V	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Tył	Prawy	7,0 mm	Michelin	215/65 R 17 105 V	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy

Uszkodzenia zewnętrzne



3 | Pokrywa przednia

Typ	Odpryski od kamieni
Wielkość	< 25%
Tryb naprawy	Akceptowalny



4 | Błotnik TL

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm
Tryb naprawy	Akceptowalny



5 | Zderzak tylny

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>8 cm - 10 cm
Tryb naprawy	Akceptowalny




6 | Drzwi PP

Typ	Wgniecenie(a)
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm
Tryb naprawy	Akceptowalny



7 | Drzwi TP

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm
Tryb naprawy	Akceptowalny



8 | Błotnik TP

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm
Tryb naprawy	Akceptowalny



9 | Nadwozie

Typ	Zanieczyszczenie chemiczne
Wielkość	Inne - zobacz uwagi
Tryb naprawy	Czyszczenie


Uwagi: pozostałości po paście polerskiej x 7.

Uszkodzenia wewnętrzne



1 | Kluczyk zapłonowy

Typ	Brak
Wielkość	Brakujący
Tryb naprawy	Wymiana



2 | Panel drzwi TP

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>3 cm - 4 cm
Tryb naprawy	Akceptowalny

Zdjęcia Podstawowe

