



VOLVO XC40

B4 P Mild Hybrid Plus Bright AWD

VIN	YV1XZK8V7P2955919
Rejestracja	WE7A372
Przebieg	43 512 km
Grupa	Po kontrakcie
Pierwsza rejestracja	05.10.2022
Rok produkcji	2022

SZCZEGÓŁY EKSPERTYZY

Data ekspertyzy

04.10.2025 09:42:01

Miejsce ekspertyzy

INFORMACJE O POJEŹDZIE

VIN	YV1XZK8V7P2955919
Przebieg pojazdu	43 512 km
Typ nadwozia	SUV
Liczba drzwi	5
Pierwsza rejestracja	05.10.2022
Rodzaj paliwa	Benzyna
Marka	VOLVO
Model	XC40

Transmission	Naped na 4 kola
Kod ETG	154535
Ilość siedzeń	5
Rodzaj skrzyni biegów	Automatyczny
Liczba biegów	7
Body colour	Niebieski
Lakier metaliczny/perłowy	Tak

LISTA DOKUMENTÓW

Liczba kluczy ogółem	2
Oryginalny klucz	Tak
Instrukcja obsługi	Tak

Oryginalny dowód rejestracyjny	Tak
Rodzaj książki serwisowej	Tradycyjna książka serwisowa

WYPOSAŻENIE POJAZDU

Szyby elektryczne przod	Tak
Szyby elektryczne tyl	Tak

Kamera cofania	Tak
Podgrzewana kierownica	Tak


Tempomat	Tak	Bezkluczykowy dostęp	Tak
Fotele przednie podgrzewane	Tak	Typ reflektorów	Światła przednie LED
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie	Tak	Przykrycie części bagażowej	Tak
Czujniki parkowania przednie	Tak	Liczba kabli do ładowania	0
Czujniki parkowania tylne	Tak	Tylna kłapa elektrycznie podnoszona	Tak
Typ klimatyzacji	Klimatyzacja automatyczna	GPS	Tak

OPONY

Zamontowane opony


Lokalizacja	Położenie	Bieżnik	Producent	Wymiary	Sezon opon	Typ felg	Runflat
Przód	Lewy	7,0 mm	Continental	235/55 R 18 10 V	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Przód	Prawy	7,0 mm	Continental	235/55 R 18 10 V	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Tył	Lewy	4,0 mm	Continental	235/55 R 18 10 V	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Tył	Prawy	7,0 mm	Continental	235/55 R 18 10 V	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy

Uszkodzenia zewnętrzne



3 | Silnik

Typ	Deviation from delivery condition/scope
Wielkość	Zobacz zdjęcia
Tryb naprawy	Akceptowalny
Uwagi: uszkodzona nakładka termiczna silnika.	



4 | Szyba przednia

Typ	Odpryski od kamieni
Wielkość	< 25%
Tryb naprawy	Akceptowalny



5 | Listwa błotnika TL

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>10 cm - 15 cm
Tryb naprawy	Akceptowalny



6 | Drzwi PL

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm
Tryb naprawy	Akceptowalny



7 | Drzwi PP

Typ	Zanieczyszczenie chemiczne
Wielkość	>4 cm - 6 cm
Tryb naprawy	Akceptowalny

Uszkodzenia wewnętrzne



1 | Wykładzina podłogowa

Typ	Zużyta
Wielkość	>15 cm - 20 cm
Tryb naprawy	Akceptowalny



2 | Osłona /pokrywa

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	< 25%
Tryb naprawy	Akceptowalny

Zdjęcia Podstawowe

