



FORD Transit connect

230 1.5 EcoBlue 120KM Trend Pshift

VIN	WF07XXWPG7MG56708
Rejestracja	WE4T728
Przebieg	144 388 km
Grupa	Po kontrakcie
Moc w kW	88 kW
Pierwsza rejestracja	18.11.2021
Rok produkcji	2021
Pojemność silnika w cm ³	1499 Pojemnosc skokowa (cc)

SZCZEGÓŁY EKSPERTYZY

Data ekspertyzy 13.06.2025 15:32:14

Miejsce ekspertyzy

INFORMACJE O POJEŹDZIE

VIN	WF07XXWPG7MG56708
Przebieg pojazdu	144 388 km
Typ nadwozia	Kombi
Liczba drzwi	5
Pierwsza rejestracja	18.11.2021
Rodzaj paliwa	Diesel
Marka	FORD
Model	Transit connect

Transmission	Przod
Kod ETG	131697
Ilość siedzeń	5
Rodzaj skrzyni biegów	Automatyczny
Liczba biegów	8
Kolor nadwozia	Czerwony
Lakier metaliczny/perłowy	Nie

LISTA DOKUMENTÓW

Liczba kluczy ogółem	2
Oryginalny klucz	Tak
Instrukcja obsługi	Tak

Oryginalny dowód rejestracyjny	Tak
Rodzaj książki serwisowej	Tradycyjna książka serwisowa

WYPOSAŻENIE POJAZDU

Szyby elektryczne przod	Tak
Szyby elektryczne tyl	Tak

Typ klimatyzacji	Klimatyzacja manualna
Kamera cofania	Tak

Tempomat	Tak	Typ reflektorów	Światła przednie halogenowe
Fotele przednie podgrzewane	Tak	Liczba kabli do ładowania	0
Czujniki parkowania tylne	Tak	Tylna klapa elektrycznie podnoszona	Nie

OPONY

Zamontowane opony



Lokalizacja	Położenie	Bieżnik	Producent	Wymiary	Sezon opon	Typ felg	Runflat
Przód	Lewy	2,0 mm	Fulda	205/60 R 16 96 H	Zimowe	Aluminiowe	Nie dotyczy
Przód	Prawy	2,0 mm	Fulda	205/60 R 16 96 H	Zimowe	Aluminiowe	Nie dotyczy
Tył	Lewy	3,0 mm	Fulda	205/60 R 16 96 H	Zimowe	Aluminiowe	Nie dotyczy
Tył	Prawy	3,0 mm	Fulda	205/60 R 16 96 H	Zimowe	Aluminiowe	Nie dotyczy

Uszkodzenia zewnętrzne



2 | Błotnik TL

Typ	Wgniecenie(a)
Wielkość	>1 cm - 2 cm
Tryb naprawy	Brak naprawy



3 | Drzwi PL

Typ	Odpryski od kamieni
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm
Tryb naprawy	Brak naprawy



4 | Zderzak tylny

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>30 cm
Tryb naprawy	Brak naprawy



5 | Obręcz aluminiowa PP

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>4 cm - 6 cm
Tryb naprawy	Naprawa i lakierowanie (kompletne)

Uszkodzenia wewnętrzne



1 | Wnętrze

Typ	Zużyta
Wielkość	<50%, lekki
Tryb naprawy	Brak naprawy
Uwagi: Przestrzeń ładunkowa.	

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU (POMIARY PONIŻEJ 150 MM NIE SA WYKAZYWANE)

Grubość lakieru Błotnik PP (µm)	190
---------------------------------	-----

UWAGI

i Komentarze inspektora

Drobne zarysowania, pofalowania i odpryski.

A red Ford Transit Connect van is parked in a well-lit garage. The van is positioned at an angle, showing its front and side. It has a black roof rack and a black side mirror. The license plate is visible and reads "TMS 1772". The background shows the interior of the garage with concrete walls and a wooden floor.