



MERCEDES-BENZ CLA

CLA 200 d Shooting Brake

VIN	W1K1186121N193392
Rejestracja	WE2M556
Przebieg	90 310 km
Grupa	Po kontrakcie
Moc w kW	110 kW
Pierwsza rejestracja	21.01.2021
Rok produkcji	2020
Pojemność silnika w cm ³	1950 Pojemnosc skokowa (cc)

SZCZEGÓŁY EKSPERTYZY

Data ekspertyzy

02.10.2025 10:57:35

Miejsce ekspertyzy

INFORMACJE O POJEŹDZIE

VIN	W1K1186121N193392
Przebieg pojazdu	90 310 km
Typ nadwozia	Kombi
Liczba drzwi	4
Pierwsza rejestracja	21.01.2021
Rodzaj paliwa	Diesel
Marka	MERCEDES-BENZ
Model	CLA

Transmission	Przod
Kod ETG	138766
Ilość siedzeń	5
Rodzaj skrzyni biegów	Automatyczny
Liczba biegów	0
Body colour	Czarny
Lakier metaliczny/perłowy	Nie

LISTA DOKUMENTÓW

Liczba kluczy ogółem	2
Oryginalny klucz	Tak
Instrukcja obsługi	Tak

Oryginalny dowód rejestracyjny	Tak
Rodzaj książki serwisowej	Książka cyfrowa

WYPOSAŻENIE POJAZDU

Szyby elektryczne przod	Tak
Szyby elektryczne tyl	Tak

Kamera cofania	Tak
Typ reflektorów	Światła przednie LED

Tempomat	Tak	Przykrycie części bagażowej	Tak
Fotele przednie podgrzewane	Tak	Liczba kabli do ładowania	0
Czujniki parkowania przednie	Tak	Tylna klapa elektrycznie podnoszona	Tak
Czujniki parkowania tylne	Tak	GPS	Tak
Typ klimatyzacji	Klimatyzacja automatyczna		

OPONY

Zamontowane opony



Lokalizacja	Położenie	Bieżnik	Producent	Wymiary	Sezon opon	Typ felg	Runflat
Przód	Lewy	5,0 mm	Continental	225/40 R 19 93 Y	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Przód	Prawy	5,0 mm	Continental	225/40 R 19 93 Y	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Tył	Lewy	5,0 mm	Continental	225/40 R 19 93 Y	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Tył	Prawy	5,0 mm	Continental	225/40 R 19 93 Y	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy

Uszkodzenia zewnętrzne





3 | Emblemat (marka) przedni

Typ	Uszkodzona
Wielkość	>1 cm - 2 cm
Tryb naprawy	Wymiana




4 | Zderzak przedni

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>10 cm - 15 cm
Tryb naprawy	Akceptowalny




5 | Pokrywa przednia

Typ	Odpryski od kamieni
Wielkość	< 25%
Tryb naprawy	Akceptowalny



6 | Słupek A prawy


Typ	Odpryski od kamieni
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm
Tryb naprawy	Akceptowalny



7 | Szyba przednia

Typ	Pęknięcie
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm
Tryb naprawy	Brak naprawy

Uwagi: plus odpryski odkamieni.




8 | Słupek centralny lewy

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm
Tryb naprawy	Akceptowalny



9 | Drzwi PL

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm
Tryb naprawy	Akceptowalny




10 | Błotnik TL

Typ	Wgniecenie(a)
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm
Tryb naprawy	Akceptowalny




11 | Kłapa bagażnika

Typ	Wgniecenie(a)
Wielkość	>3 cm - 4 cm
Tryb naprawy	Lakierowanie



12 | Oslona / pokrywa R

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	< 25%
Tryb naprawy	Akceptowalny





15 | Drzwi PP

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm
Tryb naprawy	Akceptowalny




16 | Wnęka drzwi TP

Typ	Wgniecenie(a) i zarysowanie(a)
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm
Tryb naprawy	Akceptowalny



17 | Błotnik TP



Typ	Wgniecenie(a)
Wielkość	>1 cm - 2 cm
Tryb naprawy	Akceptowalny




18 | Nadwozie

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	< 25%
Tryb naprawy	Akceptowalny

Uwagi: nadwozie: drobne zarysowania i odpryski.





19 | Obręcz aluminiowa PL

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	<50%, średni
Tryb naprawy	Naprawa i lakierowanie (kompletne)



20 | Obręcz aluminiowa PP

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>3 cm - 4 cm
Tryb naprawy	Naprawa i lakierowanie (kompletne)



21 | Obręcz aluminiowa TP

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	<50%, średni
Tryb naprawy	Akceptowalny




22 | Obręcz aluminiowa TL

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	<50%, średni
Tryb naprawy	Naprawa i lakierowanie (kompletne)



Uszkodzenia wewnętrzne




1 | Wnętrze

Typ	Uszkodzona
Wielkość	>25 cm - 30 cm
Tryb naprawy	Wymiana



2 | Wykładzina podłogowa

Typ	Uszkodzony
Wielkość	>3 cm - 4 cm
Tryb naprawy	Brak naprawy



13 | Oslona słupka dachowego tylnego lewego

Typ	Rozdarcie
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm
Tryb naprawy	Brak naprawy



14 | Oslona słupka dachowego tylnego prawego

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>3 cm - 4 cm
Tryb naprawy	Akceptowalny

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU (POMIARY PONIŻEJ 150 MM NIE SA WYKAZYWANE)

Grubość lakieru Błotnik PP (µm)	220
Grubość lakieru Błotnik TL (µm)	250
Grubość lakieru Błotnik TP (µm)	300
Grubość lakieru Dach (µm)	190
Grubość lakieru Drzwi PP (µm)	200
Grubość lakieru Drzwi TL (µm)	160

Grubość lakieru Drzwi TP (µm)	180
Grubość lakieru Maski silnika (µm)	170
Grubość lakieru pokrywy bagażnika (µm)	250
Grubość lakieru słupka A lewy (µm)	160
Grubość lakieru słupka A prawy (µm)	180

Zdjęcia Podstawowe

