



VOLVO XC60

B5 AWD Mild Hybrid Benz Plus Dark Auto

VIN	YV1UZL1V1P1256004
Rejestracja	WE7C204
Przebieg	80 345 km
Grupa	Po kontrakcie
Pierwsza rejestracja	12.10.2022
Rok produkcji	2022

SZCZEGÓŁY EKSPERTYZY

Data ekspertyzy

21.08.2025 10:36:56

Miejsce ekspertyzy

INFORMACJE O POJEŹDZIE

VIN	YV1UZL1V1P1256004
Przebieg pojazdu	80 345 km
Typ nadwozia	Kombi
Liczba drzwi	5
Pierwsza rejestracja	12.10.2022
Rodzaj paliwa	Benzyna
Marka	VOLVO

Model	XC60
Transmission	Naped na 4 koła
Ilość siedzeń	5
Rodzaj skrzyni biegów	Automatyczny
Liczba biegów	8
Body colour	Czarny
Lakier metaliczny/perłowy	Tak

LISTA DOKUMENTÓW

Liczba kluczy ogółem	2
Oryginalny klucz	Tak
Instrukcja obsługi	Nie

Oryginalny dowód rejestracyjny	Tak
Rodzaj książki serwisowej	Brak książki serwisowej

WYPOSAŻENIE POJAZDU

Szyby elektryczne przód	Tak
Szyby elektryczne tył	Tak
Tempomat	Tak

Typ klimatyzacji	Klimatyzacja automatyczna
Kamera cofania	Tak
Bezkluczkowy dostęp	Tak


Fotele przednie podgrzewane	Tak	Typ reflektorów	Światła przednie LED
Fotele tylne podgrzewane	Tak	Przykrycie części bagażowej	Tak
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie	Nie	Liczba kabli do ładowania	0
Czujniki parkowania przednie	Tak	Tylna kłapa elektrycznie podnoszona	Tak
Czujniki parkowania tylne	Tak	GPS	Tak

OPONY

Zamontowane opony

Lokalizacja	Położenie	Bieżnik	Producent	Wymiary	Sezon opon	Typ felg	Runflat
Przód	Lewy	5,0 mm	Continental	235/55 R 19 102 V	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Przód	Prawy	5,0 mm	Continental	235/55 R 19 102 V	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Tył	Lewy	6,0 mm	Continental	235/55 R 19 102 V	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Tył	Prawy	6,0 mm	Continental	235/55 R 19 102 V	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy

Uszkodzenia zewnętrzne




5 | Zderzak przedni

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm
Tryb naprawy	Akceptowalny



6 | Szyba przednia

Typ	Odpryski od kamieni
Wielkość	< 25%
Tryb naprawy	Akceptowalny



7 | Błotnik PL

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>2 cm - 3 cm
Tryb naprawy	Akceptowalny



8 | Drzwi PL

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm
Tryb naprawy	Akceptowalny



9 | Drzwi TL

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>4 cm - 6 cm
Tryb naprawy	Akceptowalny





10 | Błotnik TL

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>6 cm - 8 cm
Tryb naprawy	Akceptowalny
Uwagi: plus wgniecenia.	



11 | Oslona / pokrywa R

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	< 25%
Tryb naprawy	Akceptowalny



12 | Zderzak tylny

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>4 cm - 6 cm
Tryb naprawy	Akceptowalny



13 | Drzwi TP

Typ	Wgniecenie(a)
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm
Tryb naprawy	Akceptowalny



14 | Drzwi PP

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm
Tryb naprawy	Akceptowalny

Uszkodzenia wewnętrzne



1 | Książka serwisowa

Typ	Brak
Wielkość	Brakujący
Tryb naprawy	Wymiana



2 | Podsufitka

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>6 cm - 8 cm
Tryb naprawy	Akceptowalny



3 | Kluczyk zapłonowy

Typ	Deviation from delivery condition/scope
Wielkość	Inne - zobacz uwagi
Tryb naprawy	Brak naprawy

Uwagi: nie działa sterowanie pilotem.



4 | Serwis

Typ	Przegląd
Wielkość	Zobacz zdjęcia
Tryb naprawy	Akceptowalny

Zdjęcia Podstawowe

