



KIA Sorento

1.6 T-GDi HEV 180KM 6AT AWD XL

VIN	KNARH81GDR5250730
Rejestracja	WE8AG83
Przebieg	33 269 km
Grupa	Po kontrakcie
Moc w kW	132 kW
Pierwsza rejestracja	29.01.2024
Rok produkcji	2023
Pojemność silnika w cm ³	1598 Pojemnosc skokowa (cc)

SZCZEGÓŁY EKSPERTYZY

Data ekspertyzy

06.10.2025 16:42:54

INFORMACJE O POJEŹDZIE

VIN	KNARH81GDR5250730
Przebieg pojazdu	33 269 km
Typ nadwozia	Kombi
Liczba drzwi	5
Pierwsza rejestracja	29.01.2024
Rodzaj paliwa	Hybryda benzynowa
Marka	KIA
Model	Sorento

Transmission	Naped na 4 kola
Kod ETG	144988
Ilość siedzeń	7
Rodzaj skrzyni biegów	Automatyczny
Liczba biegów	0
Body colour	Czarny
Lakier metaliczny/perłowy	Tak

LISTA DOKUMENTÓW

Liczba kluczy ogółem	1
Oryginalny klucz	Tak
Instrukcja obsługi	Tak

Oryginalny dowód rejestracyjny	Tak
Rodzaj książki serwisowej	Tradycyjna książka serwisowa

WYPOSAŻENIE POJAZDU

Szyby elektryczne przod	Tak
Szyby elektryczne tyl	Tak

Kamera cofania	Tak
Podgrzewana kierownica	Tak

Tempomat	Tak
Fotele przednie podgrzewane	Tak
Fotele tylne podgrzewane	Tak
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie	Tak
Czujniki parkowania przednie	Tak
Czujniki parkowania tylne	Tak
Typ klimatyzacji	Klimatyzacja automatyczna

Bezkluczykowy dostęp	Tak
Trzeci rząd siedzeń	Tak
Typ reflektorów	Światła przednie LED
Przykrycie części bagażowej	Tak
Liczba kabli do ładowania	0
Tylna klapa elektrycznie podnoszona	Tak
GPS	Tak

OPONY

Zamontowane opony

Lokalizacja	Położenie	Bieżnik	Producent	Wymiary	Sezon opon	Typ felg	Runflat
Przód	Lewy	3,0 mm	Continental	235/55 R 19 105 V	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Przód	Prawy	3,0 mm	Continental	235/55 R 19 105 V	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Tył	Lewy	4,0 mm	Continental	235/55 R 19 105 V	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy
Tył	Prawy	4,0 mm	Continental	235/55 R 19 105 V	Letnie	Aluminiowe	Nie dotyczy

Uszkodzenia zewnętrzne



4 | wygłuszenie maski

Typ	Rozdarcie
Wielkość	>15 cm - 20 cm
Tryb naprawy	Wymiana



5 | Pokrywa przednia

Typ	Odpryski od kamieni
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm
Tryb naprawy	Akceptowalny




6 | Drzwi PL

Typ	Odpryski od kamieni
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm
Tryb naprawy	Akceptowalny



7 | Zderzak tylny

Typ	Zadrapanie(a)
Wielkość	>3 cm - 4 cm
Tryb naprawy	Brak naprawy



8 | Dach

Typ	Odpryski od kamieni
Wielkość	>0,5 cm - 1 cm
Tryb naprawy	Naprawa i lakierowanie (kompletne)






Uszkodzenia wewnętrzne




1 | Kluczyk zapłonowy

Typ	Brak
Wielkość	Brakujący
Tryb naprawy	Wymiana



2 | Wnętrze

Typ	Zużyta
Wielkość	<50%, średni
Tryb naprawy	Akceptowalny



3 | Tapicerka oparcia tylnego lewego

Typ	Rozdarcie
Wielkość	>1 cm - 2 cm
Tryb naprawy	Wymiana

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU (POMIARY PONIŻEJ 150 MM NIE SA WYKAZYWANE)

Zdjęcia Podstawowe

